Продажа ISUZU 2010 в Республике Татарстан на торгах

ISUZU NQR75P, эвакуатор, год изготовления 2010, VIN XWY3957S1A0000077

ISUZU NQR75P, эвакуатор, год изготовления 2010, VIN XWY3957S1A0000077

Марка: ISUZU NQR75P, Модель: ISUZU NQR75P, Год выпуска: 2010, VIN (заводской) номер: XWY3957S1A0000077, Назначение: XWY3957S1A0000077

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000045
Дата публикации	17.11.2022 13:01
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	13200.00 р
Приёма заявок	18.11.2022 09:00 - 23.12.2022 17:00
Дата проведения торгов	28.12.2022 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	240000.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000045_5a61ba20-a836-4e15-ba62-ad58fa0145dd.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца







Акт
осмотра технического состояния автомобиля ISUZU NQR75P,
государственный регистрационный знак Н804НН116, 2010 года выпуска,
VIN: XWY39578A0000077, общий пробег 360 009 км
(инв.№190009013809)

1. Двигатель:
– двигатель работает неравномерно;
– не набирает обороты;
– не работает ТНВД;

2. Трансмиссия:
– не работает гидроусилитель руля;
– течь антифриза из системы охлаждения;
– износ глушителя;
– требуется ремонт КПП (не включаются передачи);
– неисправность сцепления;

3. Электрооборудование:
– не работают осветительные приборы;
– неисправно электрооборудование;
– не работают стеклоочистители;
– разрушены рефлекторы передних противотуманных фар;
– отсутствуют две аккумуляторные батареи.

4. Ходовая часть:
– износ рулевых наконечников;
– износ резины;
– неисправность тормозной системы;
– износ крестовин карданного вала.

5. Внешний вид:
– кузов, кабина имеют очаги коррозии;

– в салоне кабины сломан вещевой ящик;
– не работает левый стеклоподъемник;
– деформирован передний бампер;
– на платформе отсутствует одна фара-прожектор;
– на платформе имеются следы деформации стойки крепления фар-прожекторов;
– имеются неисправности лебедки;
– течь масла из опор платформы;
– ключ зажигания и запирания двери – 2 шт.

Осмотр технического состояния автомобиля ISUZU NQR75P, г/н Н804НН116, 2010 года выпуска производился в составе комиссии, согласно приказа №147-о от 14 июня 2022 года.

Начальник хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Н.В. Андрианова