

Продажа Транспортное средство 2011 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

3957P1, эвакуатор, год изготовления 2011, VIN XWY3957P1B0000002

3957P1, эвакуатор, год изготовления 2011, VIN XWY3957P1B0000002

Марка: 3957P1, Модель: 3957P1, Год выпуска: 2011, VIN (заводской) номер: XWY3957P1B0000002

Данные торгов

Номер извещения 21000002160000000045

Дата публикации 17.11.2022 13:01

Форма проведения Аукцион

Статус торгов Завершены

Шаг торгов 12672.00 р

Приёма заявок 18.11.2022 09:00 - 23.12.2022 17:00

Дата проведения торгов 28.12.2022 09:00

Место проведения SALE.ZAKAZRF (<http://sale.zakazrf.ru/>)

Задаток 230400.00 р

Срок и порядок "Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "

Порядок ознакомления "По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n"

Источник https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000045_5a61ba20-a836-4e15-ba62-ad58fa0145dd.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"			
ИНН	1655228921			
КПП	165501001			
ОГРН	1111690071130			
Почтовый адрес	420043,	РЕСПУБЛИКА	ТАТАРСТАН,ГОРОД	КАЗАНЬ,УЛИЦА
	ВИШНЕВСКОГО	д. 26		
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26			

Фото от продавца



Акт
осмотра технического состояния автомобиля (SUZUKI 3957P1)
государственный регистрационный знак Р842BH116, 2011 года выпуска,
VIN: XWU3957P10000002, общий пробег: 578 079 км
(инв.№190099013811)

1. Двигатель:
- двигатель работает неравномерно;
- не набирает обороты;
- не работает ТНВД;

2. Трансмиссия:
- не работает газораспределительный руль;
- течь антифриза из системы охлаждения;
- износ сцепителя;
- требуется ремонт КПП (не включаются передачи);
- неисправность сцепления.

3. Электрооборудование:
- не работают осветительные приборы;
- разрегулированы рефлекторы передних противотуманных фар;
- не работают стеклоочистители;
- отсутствуют две аккумуляторные батареи.

4. Холодная часть:
- износ рулевого наконечника;
- износ резины;
- неисправность тормозной системы;
- износ крестовин карданного вала.

5. Внешний вид:
- ~~отсутствуют значительные повреждения кузова~~
- деформирован переделанный бампер;
- разбито левое стекло;
- деформирован топливный бак;
- отсутствует крышка расширительного бачка;
- сломан механизм блокировки кабины;
- отсутствуют два пробковых нащипа прищипов цвета;
- на платформе имеются следы деформации стойки крепления фар-
прожекторов;
- имеются неисправности дебаза;
- течь масла из опор платформы;
- ключ зажигания и запертая дверь – 1 шт.

Осмотр технического состояния автомобиля (SUZUKI 3957P1), г/л
P842BH116RUS, 2011 года выпуска произведен в составе комиссии,
отделено приказом №147-н от 14 июня 2022 года.

Начальник хозяйственного отдела
территориального управления в г. Казани _____ Н.В. Андреева