

Продажа ISUZU 2011 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

ISUZU 3957P1, эвакуатор, год изготовления 2011, VIN XWY3957P1B0000003

ISUZU 3957P1, эвакуатор, год изготовления 2011, VIN XWY3957P1B0000003

Марка: ISUZU 3957P1, Модель: ISUZU 3957P1, Год выпуска: 2011, VIN (заводской) номер: XWY3957P1B0000003

Данные торгов

Номер извещения	21000002160000000055
Дата публикации	13.12.2022 14:27
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	13200.00 р
Приёма заявок	14.12.2022 09:00 - 26.01.2023 17:00
Дата проведения торгов	31.01.2023 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	240600.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.\n\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000055_5b04a496-9233-4a57-9064-95daf504a497.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"		
ИНН	1655228921		
КПП	165501001		
ОГРН	1111690071130		
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26		
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26		

Фото от продавца



«Утверждено»
начальник территориального
управления в г. Алматы
Сураев С.Н.

Акт
осмотра технического состояния автомобиля ISUZU 3957P1
государственный регистрационный знак Р840НН116, 2011 года выпуска,
VIN: XWY3957P1B000003, общий пробег 420950 км
(иная №190009013814)

1. Двигатель:
– двигатель работает неровномерно;
– течь масла с турбокомпрессора.

2. Трансмиссия:
– износ глушителя;

3. Электрооборудование:
– разрушены рефлекторы передних противотуманных фар;

4. Ходовая часть:
– износ рулевых наконечников;
– люфт в рулевом управлении;
– незначительный износ резины;
– износ крестовин карданного вала.

5. Внешний вид:
– кузов, кабина имеют очаги коррозии;
– коррозия платформы, крепления платформы и самой рамы;
– на платформе имеются следы деформации стоек крепления фар-пржекторами;
– имеются неисправности лебедки;
– течь масла из опор платформы;

Осмотр технического состояния автомобиля ISUZU 3957P1, r/n Р840НН116RUS, 2011 года выпуска производился в составе комиссии, согласно приказу №147-п от 14 июня 2022 года.