Продажа ГАЗ 2705 2001 в Ростовской области на торгах по банкротству

Описание имущества:	Фургон цельнометаллический ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN) XTH27050010216047, год изготовления 2001, модель, № двигателя *421500*10701264*, шасси (рама) № 27050010215426, кузов (прицеп) № 27050010030414, цвет кузова (кабины) снежно-белый, мощность двигателя 89 л.с. (65,4 кВт), рабочий объем двигателя 2890 куб.см., тип двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масса 3500 кг, масса без нагрузки 1850 кг, организация-изготовитель ТС (страна) ОАО ГАЗ Горьковский автомобильный завод, Россия.
Начальная цена:	0.00
Обременение:	null
Адрес лота:	ст.Романовская
Номер извещения	22000006900000000035
Форма проведения торгов:	Продажа без объявления цены
Статус торгов:	Объявлены
Начало приема заявок:	19.12.2022 08:00
Конец приема заявок:	17.01.2023 15:00
Порядок подачи заявок:	Место подачи заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Задаток:	null
Место проведеления торгов:	РТС-тендер
Срок и порядок внесения задатка	null
Источник:	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/22000006900000000035

Организатор торгов

Наименование	АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА
ИНН	6107004023
КПП	610701001
ОКАТО	
ОКПО	null
ОКВЭД	null
ОГРН	1026100822197
Контактный телефон	+7(86394)70274
Контактное лицо	Харитонова Ольга Владимировна
Почтовый адрес	347350, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ,РАЙОН ВОЛГОДОНСКОЙ,СТАНИЦА РОМАНОВСКАЯ,УЛИЦА ПОЧТОВАЯ д. 13
Фактический адрес	347350, Ростовская обл, Волгодонской р-н, ст-ца Романовская, ул Почтовая д. 13
Сайт	null
Факс	null



АКТ осмотра транспортного средства

«31» марта 2022 г. ст. Романовская

оценщик: Лопухов Владислав Васильевич

составил настоящий акт о нижеследующем,

В ходе осмотра транспортного средства: Фургон цельнометаллический ГАЗ-2705, идентификационный номер (VIN) XTH27050010216047, год изготовления 2001, модель, № двигателя "421500"10701264", шасси (рама) № 27050010215426, кузов (прицеп) № 27050010030414, цвет кузова (кабины) снежно-белый

установлено, что:

Транспортное средство находится в неработоспособном состоянии, имеет значительные следы коррозии и деформации кузова. Номерные агрегаты соответствуют техническому паспорту. Пробег на момент осмотра не установлен. Возможны скрытые дефекты.

Выводы: необходима детальная диагностика в специализированной организации.

1. Акт составлен в одном экземпляре.

В.В Лопухов