

Продажа ПАЗ 3205 2007 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Автобус для перевозки детей - ПАЗ 32053-70 , идентификационный номер (VIN):X1M3205EX70011469, год выпуска: 2007, цвет: желтый, регистрационный знак: P062OE 16 RUS

Автобус для перевозки детей - ПАЗ 32053-70 , идентификационный номер (VIN):X1M3205EX70011469, год выпуска: 2007, цвет: желтый, регистрационный знак: P062OE 16 RUS

Марка автобуса: ПАЗ 32053-70, Модель автобуса: 523400 71028472, Год выпуска: 2007, VIN номер: :X1M3205EX70011469

Данные торгов

Номер извещения	21000029210000000014
Дата публикации	06.02.2023 09:50
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	7850.00 р
Приёма заявок	07.02.2023 08:00 - 09.03.2023 17:00
Дата проведения торгов	14.03.2023 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	15700.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (20 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр движимого имущества (лоты №1-3) осуществляется по адресу: РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 34 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 08.00 до 16.00, (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Пестречинский район, с. Пестрецы, Советская, д. 34, каб, 1 тел.8(84367)3-04-76. "

https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000029210000000014_96a84d23-9290-437c-99e4-801a61705e75.json

Наименование	ПАЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН	1633605439
КПП	163301001
ОГРН	1061686006634
Почтовый адрес	422770, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ,СЕЛО ПЕСТРЕЦЫ,УЛИЦА СОВЕТСКАЯ д. 34
Фактический адрес	422770, Респ Татарстан, Пестречинский р-н, с Пестрецы, ул Советская д. 34

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«11» июня 2022 г.

Проведено полное техническое обследование транспортного средства на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации

После осмотра транспортного средства и технической документации было установлено следующее:

1. Характеристика транспортного средства

- 1.1. Тип транспортного средства **автобус**
- 1.2. Код 16, серия СТ, №975858
- 1.3. Марка ПА32053
- 1.4. Год выпуска 2007
- 1.5. Цвет ЖЕЛТЫЙ
- 1.6. Номер двигателя 71028472
- 1.7. Кузов Х1М3205Х70014469

2. Техническое состояние

- 2.1. Кабина, корпус (включая состояние салона) - многочисленная коррозия, требуется сварочные работы и частичная окраска, внутренняя отделка требует частичной замены
- 2.2. Двигатель - состояние неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт.
- 2.3. Коробка передач - требует ремонта
- 2.4. Рулевое управление - изношено
- 2.5. Передний мост - изношен, требует ремонта
- 2.6. Задний мост - изношен, требует ремонта
- 2.7. Эксплуатационное состояние - изношено, требует частичного ремонта, узлы электронного замка на ходу.
- 2.8. Состояние шин - изношены

Индивидуальный prescriptionный акт: _____ Медведя В.П.

АО «ИТН 21» Стр. 156/162

Шкалы коэффициентов для определения исправности АТС

Наименование	Коэффициент	Наименование	Коэффициент
1. Техническое состояние	0,1-0,5	10. Состояние шин	0,1-0,5
2. Состояние кузова	0,1-0,5	11. Состояние салона	0,1-0,5
3. Состояние двигателя	0,1-0,5	12. Состояние коробки передач	0,1-0,5
4. Состояние коробки передач	0,1-0,5	13. Состояние рулевого управления	0,1-0,5
5. Состояние рулевого управления	0,1-0,5	14. Состояние тормозов	0,1-0,5
6. Состояние тормозов	0,1-0,5	15. Состояние электрооборудования	0,1-0,5
7. Состояние электрооборудования	0,1-0,5	16. Состояние осветительных приборов	0,1-0,5
8. Состояние осветительных приборов	0,1-0,5	17. Состояние звуковых сигналов	0,1-0,5
9. Состояние звуковых сигналов	0,1-0,5	18. Состояние других устройств	0,1-0,5

Наименование коэффициентов исправности в пункте 3.1. Наименование согласно техническому состоянию АТС отражает фактическое техническое состояние объекта осмотра, однако предоставление фотографий и акт технического состояния транспортного средства и результаты дополнительной информации для выявления износа. Среднеарифметический индекс приведен в таблице ниже:

Таблица 1.1			
№ п/п	Тип, марка, модель ат объекта	Расчетный эксплуатационный индекс, %	Визуальный индекс по методу экспертной оценки, %
	Удельный вес	0,5	0,5
1	ПА3 32053-70	21,24	80
			92,67

Функциональное устаревание – степень изношенности, вызванная несоответствием современных требований рынка к эксплуатационным показателям и параметрам, техническому состоянию др.) В данном случае функциональный индекс (Индекс износа) не вычисляется.

Визуальное (оценочное) устаревание – обусловлено объектом, обусловлено негативным по отношению к объекту износом, включая среднюю степень износа, включая степень износа, включая степень износа и степень износа.

Принято выставить индекс у износа износа не вычисляется.

Среднеарифметический индекс износа (Индекс износа)

47

Результаты фотосъемки

Таблица 9

Объект тип ПА3 32053-70 идентификационный номер (VIN) Х1М3205Х70014469, 2007 года выпуска, гос. № Р 062 ОЕ 116 ВУС

