

Продажа ISUZU 2010 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

ISUZU NQR75P эвакуатор, год изготовления 2010, VIN XWY3957S1A0000077

ISUZU NQR75P эвакуатор, год изготовления 2010, VIN XWY3957S1A0000077

Марка грузовика: ISUZU NQR75P, Модель грузовика: ISUZU NQR75P, Год выпуска: 2010, VIN номер: XWY3957S1A0000077, Тип кузова грузовика: эвакуатор, Наличие ПТС транспортного средства (есть, нет, дубликат): есть

Данные торгов

Номер извещения	21000002160000000078
Дата публикации	28.04.2023 09:47
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	9600.00 р
Приёма заявок	29.04.2023 09:00 - 02.06.2023 17:00
Дата проведения торгов	07.06.2023 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	87100.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000078_2908582b-b361-4f92-9cd7-b342d36962df.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"		
ИНН	1655228921		
КПП	165501001		
ОГРН	1111690071130		
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26		
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26		

Фото от продавца



Акт
осмотра технического состояния автомобиля ISUZU NQR75P,
государственный регистрационный знак Т004ВН16, 2010 года выпуска,
VIN: XWYU95753A000077, общий пробег 300 000 км
(инв.№160009613809)

1. Двигатель:
- двигатель работает неравномерно;
 - не набирает обороты;
 - не работает ТНВД;
2. Трансмиссия:
- не работает гидросистема руля;
 - течь антифриза из системы охлаждения;
 - явные стуки;
 - требуется ремонт КПП (не включается передача);
 - неисправность сцепления;
3. Электрооборудование:
- не работают внешние приборы;
 - неисправно электрооборудование;
 - не работает система отопления;
 - перегружены рефлекторы передних противотуманных фар;
 - отсутствуют две аккумуляторные батареи;
4. Ходовая часть:
- слабые рулевые наконечники;
 - явные рывки;
 - неисправность тормозной системы;
 - явные крены при карданном валу;
5. Внешний вид:
- кузов, кабина имеют отгни металл;
 - ржавые лакокрасочные слои;

- отсутствуют ремни безопасности;
- в кабине имеются следы выжогой кожи;
- не работает: левый указатель поворота;
- информерная панель тахометра;
- на тахометре отсутствует одна информационная стрелка;
- неисправна система обогрева;
- нет масла в гидросистеме;
- нет масла в гидросистеме;

Скопировать техническое описание автомобиля ISUZU NQR75P, из
Т004ВН16, 2010 года выпуска, прилагается к акту осмотра, составлен
протокол №167-от 14 июня 2022 года.

Число копий:
Начальник областного отдела
наркологического управления в г. Казань

И.В. Андреева