Продажа УАЗ ПАТРИОТ 2012 в Московской области на торгах

Продажа транспортного средства UAZ Patriot

Продажа транспортного средства UAZ Patriot

Вид транспорта: Наземное, Марка: UAZ Patriot, Модель: UAZ Patriot, Год выпуска: 2012, Пробег: 180000, Объем двигателя: 2693, Коробка передач: МКПП 5, Привод: Полный, Государственный регистрационный знак: Х 939 ТХ 190, Мощность двигателя: 128 (94,1), VIN номер: XTT316300C0019033

Данные торгов	
Номер извещения	22000122210000000001
Дата публикации	18.05.2023 10:43
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	5.00 р
Приёма заявок	18.05.2023 13:00 - 19.06.2023 12:00
Дата проведения торгов	21.06.2023 12:00
Место проведения	РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru/)
Задаток	0.00 р
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортного средства осуществляется по предварительной договоренности с организатором аукциона ежедневно с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 13:45 ч.) в пятницу с 9:00 до 16:00 (без перерыва на обед), кроме субботы и воскресенья. Ответственное лицо за осмотр объекта аукциона – Розанов Роман Вячеславович тел. 8-(985) 850-97-81."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_22000122210000000001_b28bf34a-f3ab-4d17-a724-8096ad1ff9d5.json

Организатор торгов

Наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ"
ИНН	5048053881
КПП	504801001
ОГРН	1085048000180
Почтовый адрес	142301, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ,ГОРОД ЧЕХОВ,УЛИЦА ЛОПАСНЕНСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ д. ВЛАДЕНИЕ 1
Фактический адрес	142301, Московская область, Чеховский район, Чехов город, Лопасненских ополченцев улица д. владение 1

Фото от продавца


Фотографии исследуемого автотранспортного средства легковой автомобиль UAZ PATRIOT, государственный номерной знак X939FX190

фото 1, фото 2. Общий вид оцениваемого автомобиля, вид спереди и сзади

фото 3, фото 4. Подкапотное пространство, VIN оцениваемого автомобиля

фото 5, фото 6. Общий вид оцениваемого автомобиля, вид справа

15


фото 7, фото 8. Общий вид оцениваемого автомобиля, вид слева

фото 9, фото 10. Повреждения передней части оцениваемого автомобиля; отсутствие переднего левого колеса, разрушение переднего бампера, левой передней блок-фары, передней левой колесной арки, части переднего левого крыла

фото 11. Повреждения правой части оцениваемого автомобиля; повреждение заднего правого крыла, правых задней и передней дверей, задней правой колесной арки, правого порога

16