Продажа YUTONG 2007 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Описание имущества:	YUTONG ZK6737D автобус, год изготовления 2007, VIN LZYTETC2271014763
Начальная цена:	188300.00
Обременение:	null
Адрес лота:	Респ Татарстан, г.о. город Набережные Челны, г Набережные Челны, ул им Низаметдинова Р.М., дом 29
Номер извещения	21000002330000000165
Форма проведения торгов:	Аукцион
Статус торгов:	Завершены
Начало приема заявок:	20.05.2023 09:00
Конец приема заявок:	29.06.2023 17:00
Порядок подачи заявок:	Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке.
Задаток:	18830.00
Место проведеления торгов:	SALE.ZAKAZRF
Срок и порядок внесения задатка	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Источник:	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000165

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОКАТО	
ОКПО	null
ОКВЭД	null
ОГРН	1021602851753
Контактный телефон	+7(843)264-30-81
Контактное лицо	Прокофьева Елена Александровна
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26
Сайт	null
Факс	null

АКТ
осмотра и технического состояния автотранспортного средства

1.Характеристика транспортного средства

1.1. Тип Т/С автобусы прочие
1.2. Тип кузова
1.3. Год выпуска 2007
1.4. Цвет красно-коричневый
1.5. Пробег
1.6. Гос.рег.номер О362ХС116RUS
1.7. Марка и модель YUTONGZK6737D
1.8. Завод-изготовитель ZHENGZHOU YUTONG GROUPCO.,LTD (Китай)
1.9. Шасси № LGC1AHDHX76011602
1.10. Двигатель модель, № CUMMINSEQB14020 69467355
1.11. Кузов, 90F00106, VIN № LZYTETC2271014763
1.12. Тех.паспорт № 38ТО340875, СТС № 16ХН846744

2. Техническое состояние

2.1 Транспортное средство перемещается (**на эвакуаторе**, на буксире, своим ходом)
нужное подчеркнуть
2.2. Кузов, кабина, корпус, салон (описание): кузов отсутствует, кабина в салоне, салон в непригодном состоянии.
2.3. Двигатель: дизельный, экологический класс второй, мощность 140л.с, CUMMINSEQB14020 G3467355
2.4. Коробка передач механика
2.5. Раздаточная коробка:
2.6. Рулевое управление: в норме
2.7. Передний мост: отсутствует
2.8. Задний мост: ведущий
2.9. Электрооборудование: непригодно к использованию
2.10. АКБ:отсутствует
2.11. Шины:непригодны к использованию
2.12. Прочие замечания: сколы на лобовом стекле, трещина справа по кузову

Акт составил:

Зам.исп.дир. Г.Х.Капустин
Нач.автоколонны Р.М. Валиев