

Продажа ГАЗ 3302 1996 в Пермском крае на торгах по банкротству

Автомобиль ГАЗ-33021

Автомобиль ГАЗ-33021, паспорт транспортного средства - 59 ЕС 198879, год изготовления - 1996, идентификационный номер (VIN) - ХТН330210Т1613996, модель, № двигателя - ЗМЗ*40260F*40027344*, № шасси - отсутствует, № кузова (кабины) - 1613996

Марка грузовика: ГАЗ, Модель грузовика: 33021, Год выпуска: 1996, Пробег: 17411, Наличие ПТС транспортного средства (есть, нет, дубликат): есть, Тип кузова грузовика: Бортовой с тентом, VIN номер: ХТН330210Т1613996

Данные торгов

Номер извещения	21000024380000000065
Дата публикации	21.07.2023 13:56
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	4050.00 р
Приёма заявок	22.07.2023 06:00 - 17.08.2023 21:59
Дата проведения торгов	21.08.2023 10:00
Место проведения	Сбербанк-АСТ (https://www.sberbank-ast.ru)
Задаток	16200.00 р
Срок и порядок	"Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: с момента подачи заявок до момента окончания срока подачи заявок. "
Порядок ознакомления	"С условиями продажи, технической документацией, проектом договора купли-продажи, порядком продажи имущества можно ознакомиться в течение срока приема заявок в Управлении имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края: Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, д. 24, каб. 219, в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00), адрес эл. почты: uioi.ver@yandex.ru , телефон 8 (34254) 33284 "

Источник

https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000024380000000065_873a9ed0-cbe7-401f-99c3-f81878f44d4b.json

Организатор торгов

Наименование	УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ,ЗЕМЕЛЬНЫХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНН	5933012236
КПП	593301001
ОГРН	1195958041861
Почтовый адрес	617120, КРАЙ ПЕРМСКИЙ,РАЙОН ВЕРЕЩАГИНСКИЙ,ГОРОД ВЕРЕЩАГИНО,УЛИЦА ЛЕНИНА Д. ДОМ 26
Фактический адрес	Пермский край, г.Верещагино, ул. Ленина, 26

Фото от продавца

Фото 17, 18: Кабина автомобиля.



Фото 19, 20: Комплектация двигателя автомобиля. Модель и номер двигателя автомобиля.



Фото 21: Некорректная табличка автомобиля.

Фото 22: Показания счетчика пройденного пути (одометр) - пробег 17411 км., не соответствует техническому состоянию автомобиля.

ФОТОТАБЛИЦА



Фото 1, 2: Общий вид автомобиля. Автомобиль стоит в тесном гаражном боксе и сфотографировать из-за этого автомобиль невозможно. Дверь правая кабина деформирована – небольшая вмятина в верхней нижней части. Полнотаность внешнего автомобиля сниму не представляется.



Фото 3, 4: Общий вид автомобиля.



Фото 5: Платформа и тент автомобиля.

Фото 10: Стекло заднего окна сломано, сколы диаметром более 1 см, и трещины, в том числе и в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя.



Фото 11, 12: Стекло заднего окна сломано, сколы диаметром более 1 см, и трещины, в том числе и в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя.



Фото 5, 6: Общий вид автомобиля. Дверь, левая кабина деформирована – вмятина в верхней части по всей высоте двери (алюм), отремонтирована некачественно.



Фото 7, 8: Общий вид автомобиля. Тент платформы полностью изношен.



Фото 13, 14: Крыло переднее левое в задней части и подложка левая повреждены взрывчатой до образования отверстий, наложены различные ремонтные накладки.



Фото 15, 16: Крыло переднее правое в задней части и подложка левая повреждены взрывчатой до образования отверстий, наложены различные ремонтные накладки.