Продажа SUZUKI GRAND VITARA 2011 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Описание имущества:	SUZUKI GRAND VITARA, год изготовления 2011, VIN JSAJTD54V00633523
Начальная цена:	616000.00
Обременение:	null
Адрес лота:	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Космонавтов, дом 59Д
Номер извещения	21000002160000000089
Форма проведения торгов:	Аукцион
Статус торгов:	Завершены
Начало приема заявок:	08.08.2023 09:00
Конец приема заявок:	04.09.2023 17:00
Порядок подачи заявок:	Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке.
Задаток:	61600.00
Место проведеления торгов:	SALE.ZAKAZRF
Срок и порядок внесения задатка	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке"
Источник:	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000089

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОКАТО	
ОКПО	null
ОКВЭД	null
ОГРН	1111690071130
Контактный телефон	+7(843)2643081
Контактное лицо	Прокофьева Елена Александровна, Шамсутдинова Лидия Ивановна
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26
Сайт	null
Факс	null

Акт
технического состояния автотранспортного средства

«_____»_____2023 г.

1. Принадлежащий: Государственному автономному учреждению «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТС

Наименование	SUZUKI GRAND VITARA
Гос.номер	X604HE116 RUS
Год выпуска	2011
VIN	JSAJT054V00633523
№ двигателя	J20A750719
№ шасси	Отсутствует
№ кузова (кабины)	JSAJT054V00633523
Паспорт ТС	77УО696932

2.1. Остаточная стоимость: 0 руб.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

3.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): в удовлетворительном состоянии, по всему кузову имеются многочисленные сколы, царапины, потертости. В салоне требуется провести химчистку.
3.2. Двигатель: в удовлетварительном состоянии
3.3. Коробка передач: в удовлетварительном состоянии
3.4. Тормозная система: в удовлетварительном состоянии
3.5. Передний мост: в удовлетварительном состоянии
3.6. Задний мост: в удовлетварительном состоянии
3.7. Электрооборудование: в удовлетварительном состоянии
3.8. АКБ: в удовлетварительном состоянии
3.9. Состояние шин: износ 85%

Начальник АХО Р.Н. Хафизов

Главный бухгалтер М.И. Демиев

Директор Р.М. Шакиров