

Продажа ГАЗ 3302 2009 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой, год изготовления 2009, VIN X9633023290658435

ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой, год изготовления 2009, VIN X9633023290658435

Вид транспорта: Легковой, Марка: ГАЗ-330232, Модель: ГАЗ-330232 грузовой с бортовой платформой, Год выпуска: 2009, VIN номер: X9633023290658435

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000115
Дата публикации	24.11.2023 13:23
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	2300.00 р
Приёма заявок	25.11.2023 09:00 - 22.12.2023 17:00
Дата проведения торгов	26.12.2023 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	15640.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. (885592)7-36-31 Хасанов Иршат Зарипович\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна\n"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000115_c0df83e8-4ee1-4304-ae50-146074d93804.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"		
ИНН	1655228921		
КПП	165501001		
ОГРН	1111690071130		
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ,УЛИЦА ВИШНЕВСКОГО	д. 26	
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26		

Фото от продавца



А К Т

технического состояния а/м ГАЗ-330232, гос.номер М659ВА 116RU5
2009года в., грузовой бортовой, двигатель N°421600*90500675*
кузов N 3302309045103, цвет темно-синий.

- 1.Двигатель – стук в 3 цилиндра
- 2.КПП – исправна
- 3.Задний мост – исправен
- 4.АКБ – отсутствует
- 5.А/резина – износ 80%
- 6.Кабина – нижняя часть стлила
- 7.Кузов – борта снизу сгнили
- 8.Стекло – без трещин
- 9.Бампер – разбит с правой стороны
- 10.Фары- целы
- 11.Глушитель – задняя часть сломана

Механик:

