Продажа Транспортное средство 1999 в Республике Татарстан на торгах

КО-440-1 мусоровоз с задней загрузкой, год изготовления 1999, VIN XVL483211X0000036

КО-440-1 мусоровоз с задней загрузкой, год изготовления 1999, VIN XVL483211X0000036


Марка: КО-440-1, Модель: КО-440-1 мусоровоз с задней загрузкой, Год выпуска: 1999, VIN (заводской) номер: XVL483211X0000036


Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000233
Дата публикации	24.01.2024 16:17
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3000.00 р
Приёма заявок	25.01.2024 09:00 - 29.02.2024 17:00
Дата проведения торгов	05.03.2024 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	20280.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 8927-416-18-00 - главный механик Хаматнуров Валерий Рифович (ГАУЗ Аксубаевская ЦРБ»)\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000233_0baaaf58-1126-4aba-ae6b-0300461c0ce7.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





1. Характеристика транспортного средства

1.1 Тип машины – Мусоровоз
1.2 Тип кузова –
1.3 Год выпуска – 1999
1.4 Цвет – Св серый
1.5 Пробег – 60282
1.6 Гос. номер В 662 ЕУ 116RUS
1.7 Марка модель – КО-440-1
1.8 Завод изготовитель –ОАО «КОММАШ» России
1.9 Шасси № - 33070X0802040
1.10 Двигатель №51100AX1024477
1.11 Кузов –
1.12 Тех. паспорт №52 ЕН 807693

2. Техническое состояние

2.1. Транспортное средство перемещается (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом) (нужное подчеркнуть)
2.2 Кузов:
- коррозия кабины;
- сквозные прохлавины;
- крепления к раме сломаны
- передние и задние световые приборы с трещинами и помутневшей оптикой;
- стекла имеют сколы и трещины и помутнения ;
- дверные петли стекла.
2.3 Двигатель:
- износ поршневой группы, коленвал, распредвал, головки блока цилиндров.
2.4 Коробка передач:
- износ валов шестерен;
- трещина корпуса КПП;
- износ шестерен, валов.
2.5. Раздаточная коробка:
- отсутствует.
2.6 Рулевое управление:
- износ червячной передачи;
- посадочных мест.
2.7 Передний мост:
- износ кулаков, посадочных мест ступицы;
- механический износ деталей;
- резьбовые соединения изношены.
2.8 Задний мост
- износ посадочного места подшипника хвостовика;
- тормозные цилиндры имеют коррозию.
2.9 Электрооборудование:
- нарушено изоляция электропроводки;
- замкнуты провода.
2.10 АКБ:
- отсутствует.
2.11 Состояние шин:
- износ протектора;
- боковые перегиб, трещины имеются.
2.12 Прочие замечания:

Акт составил: главный механик

/ Хаматуров В.Р.