Продажа FIAT DOBLO 2010 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

Описание имущества:	FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, год изготовления 2010, VIN XU3223000BZ307052 с ГБО
Начальная цена:	285500.00
Обременение:	null
Адрес лота:	Респ Татарстан, м.р-н Бугульминский, г.п. город Бугульма, г Бугульма, ул 14 Павших, дом 11
Номер извещения	21000002330000000251
Форма проведения торгов:	Аукцион
Статус торгов:	Завершены
Начало приема заявок:	13.02.2024 09:00
Конец приема заявок:	29.03.2024 17:00
Порядок подачи заявок:	Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке.
Задаток:	28550.00
Место проведеления торгов:	SALE.ZAKAZRF
Срок и порядок внесения задатка	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Источник:	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000251

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОКАТО	
ОКПО	null
ОКВЭД	null
ОГРН	1021602851753
Контактный телефон	+7(843)2643081
Контактное лицо	Прокофьева Елена Александровна
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26
Сайт	null
Факс	null

от «____»_____

Фотоматериалы салона и кузова со всех сторон

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM(В 578 ХТ) с ГБО, 2010 года выпуска,

223000BZ307052


«____» _____ 20__ г.

АКТ
осмотра и технического состояния
автотранспортного средства

1.Характеристика транспортного средства

1.1. Тип Т/С: Легковой
1.2. Тип кузова: Легковой
1.3. Год выпуска: 2010
1.4. Цвет: Белый
1.5. Пробег: 88419
1.6.Гос.рег.номер: В578ХТ 116RUS
1.7. Марка и модель: FIAT DOBLO 223XP1A-AM
1.8.Завод-изготовитель: ОАО«Соллерс-Набережные Челны»
1.9. Шасси № Отсутствует
1.10. Двигатель модель, №350A10006074117
1.11. Кузов, VIN № XU3223000BZ307052
1.12.Тех.паспорт №, СТС №16МТ890799

2. Техническое состояние

2.1.Транспортное средство перемещается (**на эвакуаторе, на буксире, своим ходом**)
(нужное подчеркнуть)
2.2. Кузов, кабина, корпус, салон (описание): коррозия металла, дефекты салона.
2.3. Двигатель: требуется диагностика.
2.4. Коробка передач: люфт рычага КПП.
2.5.Раздаточная коробка: отсутствует.
2.6. Рулевое управление: требуется замена шаровых.
2.7. Передний мост:
2.8. Задний мост: требуется замена тормозных цилиндров.
2.9.Электрооборудование: требуется диагностика.
2.10.АКБ:
2.11.Шины: неравномерный износ шин, требуется развал-схождение.
2.12. Прочие замечания:

Акт составил:

Главный инженер /Ермолаев А.В.