Продажа ГАЗ 3221 2012 в Пермском крае на торгах

Наименование (тип ТС): АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ;Марка, модель ТС: ГАЗ-322171;Идентификационный номер (VIN): X96322171C0731182;Категория ТС: D;Год изготовления ТС: 2012;Модель, № двигателя: *421600*C0700867*;Шасси (рама): Отсутствует;Кузов (кабина, прицеп)№: 322121C0507769;Цвет кузова (кабины, прицепа):ЖЕЛТЫЙ;Мощность двигателя л.с. (кВт): 106,8(78,5) Имущество принадлежит Карагайскому муниципальному округу Пермского края на праве собственности, что

Автобус - Обвинская коррекционная школа-интернат , Государственный регистрационный знак В589ЕВ 159. Пробег 158 303, Износ 50%

Марка автобуса: ГАЗ-322171, Модель автобуса: ГАЗ 322171, Год выпуска: 2012, Наличие ПТС транспортного средства (есть, нет, дубликат): ПТС 52 НН 471125 от 09.07.2012 года, Объем двигателя: 2890, Пробег: 158303, VIN номер: X96322171C0731182

Данные торгов	
Номер извещения	22000003790000000202
Дата публикации	13.02.2024 20:01
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	9250.00 р
Приёма заявок	13.02.2024 22:00 - 11.03.2024 21:59
Дата проведения торгов	19.03.2024 08:00
Место проведения	РОСЭЛТОРГ (https://www.roseltorg.ru/)
Задаток	18500.00 р
Срок и порядок	"Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке."

Порядок ознакомления	"Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предостав"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_22000037900000000202_6e81e2d9-5bfd-4798-88ad-ded06a72e00b.json

Организатор торгов

Наименование	УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНН	5981008350
КПП	598101001
ОГРН	1205900031974
Почтовый адрес	617210, Пермский край, М.О. КАРАГАЙСКИЙ, С КАРАГАЙ, УЛ КАЛИНИНА, Д. 6
Фактический адрес	край Пермский, м.о. Карагайский, с Карагай, ул Калинина, дом 6

Фото от продавца


26

Приложение № 1

ФОТОТАБЛИЦА

Фото 1, 2: Общий вид автобуса специального для перевозки детей.

Фото 3, 4: Общий вид автобуса специального для перевозки детей.


27

Фото 5, 6: Стекло ветрового окна сломано, трещины, в том числе и в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя.

Фото 7, 8: Панель наружняя двери боковой и нижней части поражена сквозной коррозией.



Фото 9: Панель передняя левой боковины кузова в нижней части поражена сквозной коррозией.



Фото 10: Панель наружняя двери задка левой около фонарей освещения номерного знака и в нише для номерного знака поражена сквозной коррозией.





Фото 11, 12: Панель наружняя двери задка левой около фонарей освещения номерного знака и в нише для номерного знака поражена сквозной коррозией.





Фото 13, 14: Панели угловые задние и панели наружные дверей задка около мест крепления нижних петель задка поражены сквозной коррозией, места поражений подкрашивались.





Фото 15: Панель угловая задняя правая и панель наружняя двери задка правой около места крепления нижней петли двери задка правой поражены сквозной коррозией, места поражений подкрашивались.

Фото 16: Бампер задний в левой части поражен коррозией.





Фото 17, 18: Панель средняя и панель задняя левой боковины кузова поражены сквозной коррозией, места поражений подкрашивались.





Фото 19, 20: Панель средняя левой боковины кузова поражена сквозной коррозией, места поражений подкрашивались.





Фото 21, 22: Кабина автобуса.





Фото 23: Панель внутренняя двери водителя в нижней части поражена сквозной коррозией.

Фото 24: Панель внутренняя двери боковой в нижней части поражена коррозией.





Фото 25, 26: Пассажирский салон автобуса.





Фото 27, 28: Комплектация двигателя автомобиля.





Фото 29: Модель и номер двигателя автобуса.

Фото 30: Идентификационная табличка автобуса.





Фото 31, 32: Идентификационный номер и номер кузова автобуса.



Фото 33: Показания счетчика пройденного пути одометра –пробег 158 303 км.





