Продажа КАМАЗ 5320 1989 в Волгоградской области на торгах по банкротству

Описание имущества:	Грузовой бортовой автомобиль КАМАЗ5320, 1989 года выпуска, VIN: XTC532000K0340280, шасси (рама) № отсутствует, кабина №1156516, кузов № 0340280, цвет темно - зеленый, двигатель дизельный, 740.10-477678, мощность – 210 л.с. (154,4 квт), рабочий объем 10850 куб.см., разрешенная максимальная масса 15305 кг., масса без нагрузки 7080 кг., паспорт транспортного средства ПТС 34 КА 637075, выдан 16.10.2002 г., страна изготовления – Россия.
Начальная цена:	178200.00
Обременение:	null
Адрес лота:	обл Волгоградская, м.р-н Котовский, г.п. город Котово, г Котово, ул Мира, дом 159а
Номер извещения	22000043320000000049
Форма проведения торгов:	Аукцион
Статус торгов:	Завершены
Начало приема заявок:	19.02.2024 09:00
Конец приема заявок:	15.03.2024 17:00
Порядок подачи заявок:	В соответствии с информационным сообщением
Задаток:	10.00
Место проведеления торгов:	РОСЭЛТОРГ
Срок и порядок внесения задатка	"Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 10 процентов начальной цены продажи имущества и прикрепляют через личный кабинет на электронной площадке. Задаток вносится в порядке, установленном Регламентом электронной площадки. "
Источник:	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/22000043320000000049

Организатор торгов

Наименование	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г.КОТОВО
ИНН	3414015550
КПП	341401001
ОКАТО	
ОКПО	null
ОКВЭД	null
ОГРН	1053453069295
Контактный телефон	+7(84455)4-37-31
Контактное лицо	Ефимченко Наталья Николаевна
Почтовый адрес	403805, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ,РАЙОН КОТОВСКИЙ,ГОРОД КОТОВО,УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО д. ДОМ 22, кв. ОФИС 1
Фактический адрес	403805, Волгоградская область, Котовский район, Котово город, Чернышевского улица д. 22
Сайт	null
Факс	null

29

Приложение №4

АКТ №1-06/10-23 А
ОСМОТРА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

«» *20.10.2023 г.*

Грузовой бортовой автомобиль КАМАЗ53320, 1989 года выпуска, VIN: XTC532000K0340280, шасси (рама) № отсутствует, кабина №1156516, кузов № 0340280, цвет темно-зеленый, двигатель дизельный, 740.10-478678, мощность – 210 л.с. (154,4 квт), рабочий объем 10850 куб.см., разрешенная максимальная масса 15305 кг., масса без нагрузки 7080 кг., паспорт транспортного средства ПТС 34 КА 637075, выдан 16.10.2002 г., страна изготовления – Россия.

Автомобиль эксплуатировался в пределах городской и сельской зон. Расположен в г.Котово на открытой площадке производственной базы. VIN, номер двигателя, номер кузова и кабины, цвет, размещены на автомобиле в соответствующих местах и соответствуют записям в паспорте транспортного средства. На автомобиле имеются эксплуатационные дефекты. Автомобиль находится в технически – неисправном состоянии. Существенно коррозированы датчики и указатели, фары и фонари, ходовая часть и колеса, кабина и кузов. Двигатель находится в неисправном состоянии. Обильные течи всех систем и агрегатов, по данным представителя владельца полный износ шатунно-поршневой группы, имеют определяемые органолептическим методом коробление резинотехнических изделий и повышенные люфты. Топливный бак коррозирован. Сцепная имеют множественные разрывы и потертости. Наработку и пробег установить не представляется возможным. Пробег – н/у км., одометр не исправен. Диски колес имеют проникающую коррозию и деформации, шины 9,00R20 с неравномерным износом протекторов, с множественными трещинами (местами разрывы) боковин, утрата воздушного давления - не соответствуют требованиям ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки…». Внешний вид неудовлетворительный. Данные о попадавших автомобиля в ДТП отсутствуют. Заводские номера слабо читаемы.

Исходя из внешнего вида и технического состояния частей, первичная оценка технического состояния объекта оценки – «условно пригодное» коэффициент износа (60-75%).

Модель снята с основного производства.

Другие характеристики, влияющие на стоимость объекта, отсутствуют.

30

Внешний вид автомобиля по периметру.

Состояние шин и дисков

Состояние подкапотного пространства

Состояние салона