

Продажа Транспортное средство 2017 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

174200 АСМП с ГБО, год выпуска 2017, VIN XUS174200H0000802

174200 АСМП с ГБО, год выпуска 2017, VIN XUS174200H0000802

Вид транспорта: Легковой, Марка: 174200 АСМП, Модель: 174200 АСМП, Год выпуска: 2017, VIN номер: XUS174200H0000802

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000267
Дата публикации	13.06.2024 16:06
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	6300.00 р
Приёма заявок	14.06.2024 09:00 - 17.07.2024 17:00
Дата проведения торгов	22.07.2024 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	57588.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 89600867214 – Рузалия Исхаковна (ГАУЗ «\\"Госпиталь Для Ветеранов Войн\\" Г. Набережные Челны)\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000267_ded1e483-f72a-4f38-9bca-65bbc44da77d.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВИШНЕВСКОГО, д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

9	АСМН 174200	ГАЗ	XUS1742000000002	2017	Н654P0716RUS
---	-------------	-----	------------------	------	--------------



ООО «АК ВОСТОК»
420044, г. Казань, ул. Вильямовская 49 тел. 702-05-54

- 6.5. Система выпуска отработанных газов: Деформация глушителя
6.6. Коробка передач, сцепление: Износ корзины и ведомого диска. Шум в коробке передач. Износ подшипников КПП.
6.7. Холодовая часть: Деформация балок передней оси. Лифт рулевого шартира. Износ и лифты сайлентблоков рессор и переднего стабилизатора. Лифт шаровой поворотного кулака. Растяжение центрального и боковых тросов ручного тормоза. Просели задние рессоры. Износ задних тормозных колодок.
6.8. Состояние шин: Стерты протекторы. Стальные диски подвержены коррозии металла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ремонт транспортного средства экономически не целесообразен.

Председатель комиссии:	Ю.Г. Заболотская
Члены комиссии:	
И.о. заместителя главного врача по поликлинической работе	А.С. Хаитов
И.о. заместителя главного врача по хозяйственным вопросам	Д.Ф. Гафитуллин
И.о. главной медсестры	Р.Ф. Ахмадеева
Главный бухгалтер	М.М. Харисов
Заместитель главного бухгалтера	Н.Е. Смирнова
Бухгалтер	А.И. Давлетшина
Бухгалтер	Л.Н. Губайдуллина
Бухгалтер	Н.К. Масимова
Бухгалтер	Э.Р. Васильева

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Приложение ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Набережные Челны
2. Адрес: ж/д станция 423802, РТ, г. Набережные Челны, Набережная им. Г. Тукая, д. 32
3. Работники: р/с 0224-56432000000110, Отделение ИБ Республики Татарстан Банка России/УФК по РТ г. Казань, БИК 012005400
ИНН 1650035820 ОГРН 03798474

4. Характеристики транспортного средства
4.1. Марка и модель 174200
4.2. Наименование (тип ТС) автомобиль скорой медицинской помощи
4.3. Год выпуска, год 2017
4.4. Идентификационный номер (VIN) XUS1742000000002
4.5. Модель, № двигателя 421640 G1603613
4.6. Кузов (корпус) № 3210000096330
4.7. Цвет кузова (окраска) ГОССТ Р56574-2002
4.8. Мощность двигателя, л.с. (кВт) 106,9 (78,5)
4.9. Рабочий объем двигателя, куб.см 2890
4.10. Тип двигателя бензиновый
4.11. Заводской номер России, ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»
4.12. Государственный номер Н654РО 716
4.13. Пробег, км 6522
4.14. Паспорт транспортного средства 52 ОР 618362
5.1. Цена в % 71,37%
5.2. Остаточная-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 886 257,30 руб.

6. Техническое состояние
6.1. Кузов, кабина, кузов (включая состояние салона): Кузов по всей поверхности имеет следы. В нижней части кузова подвержены коррозии металлы. Покраска повреждена, коррозия. РТИ (уплотнители) на дверях изношены, имеются повреждения. На кузове имеются непрокрашенные участки металла. Передний и задний бамперы имеют деформации.
6.2. Рама: Имеются поперечные и продольные трещины в передней части на двух лонжеронах в районе крепления стропов. Лонжерон рамы – имеется ремонтная пластина, сварное и болтовое соединение.
6.3. Двигатель: Неправильности датчика цепи (распределки). Обрыв цепи датчика кислорода. Температура двигателя выше предельно допустимой. Компрессия 4 цилиндра ниже нормы. В 4 цилиндре происходит прорыв газов через поршневые кольца, увеличивается утечка масла через клапаны в соединении (попадает следы масла на соединении ГРМ с блоком) и падает давление в системе смазки, постепенно уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла.
6.4. Система охлаждения двигателя: высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости.

