Продажа Транспортное средство 2017 в Республике Татарстан на торгах

174200 АСМП с ГБО, год выпуска 2017, VIN XUS174200H0000802

174200 АСМП с ГБО, год выпуска 2017, VIN XUS174200H0000802

Вид транспорта: Легковой, Марка: 174200 АСМП, Модель: 174200 АСМП, Год выпуска: 2017, VIN номер: XUS174200H0000802

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000267
Дата публикации	13.06.2024 16:06
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	6300.00 р
Приёма заявок	14.06.2024 09:00 - 17.07.2024 17:00
Дата проведения торгов	22.07.2024 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	57588.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 89600867214 – Рузалия Исхаковна (ГАУЗ «\"Госпиталь Для Ветеранов Войн\" Г. Набережные Челны)\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000267_ded1e483-f72a-4f38-9bca-65bbc44da77d.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО, д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



9	АСМП 174200 с ГБО	XUS174200H0000802	2017	H654PO716RUS

ООО «АК ВОСТОК»
420044, г.Казань, ул.Волгоградская 49 тел.202-05-04

6.5. Система выпуска отработавших газов: Деформация глушителя
6.6. Коробка передач, сцепление: Износ корзины и ведомого диска. Шум в коробке передач. Износ подшипников КПП.
6.7. Ходовая часть: Деформация балки передней оси. Люфт рулевого шарнира. Износ и люфт сайлентблоков рессор и переднего стабилизатора. Люфт шкворней поворотного кулака. Растяжение центрального и боковых тросов ручного тормоза. Просели задние рессоры. Износ задних тормозных колодок.
6.8 . Состояние шин: Стерты протекторы. Стальные диски подвержены коррозии металла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ремонт транспортного средства экономически не целесообразен.

Председатель комиссии:	Ю.Г. Заболотская
Члены комиссии:	
И.о. заместителя главного врача по поликлинической работе	А.С. Хамитов
И.о. заместителя главного врача по хозяйственным вопросам	Д.Ф. Гафиатуллин
И.о. главной медсестры	Р.Ф. Ахмадеева
Главный бухгалтер	М.М. Харисов
Заместитель главного бухгалтера	Н.Е. Смолина
Бухгалтер	А.И. Давлетшина
Бухгалтер	Л.Н. Губайдуллина
Бухгалтер	Н.К. Масимова
Бухгалтер	Э.Р. Васильева

г.г. Набережные Челны

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРАВНЕНИЯ

«10» октября 2022 г.

1. Принадлежащий ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Набережные Челны
2. Адрес владельца 423802, РТ, г. Набережные Челны, Набережная имени Г. Тукая, д.39
3. Реквизиты р/сч 03224643920000001102 Отделение-НБ Республика Татарстан Банка России//УФК по РТ г. Казань БИК 019205400
ИНН 1650035820 ОКТО 43798474

4. Характеристика транспортного средства

4.1. Марка и модель	**174200**
4.2. Наименование (тип ТС)	**автомобиль скорой медицинской помощи**
4.3. Год выпуска, год	**2017**
4.4. Идентификационный номер (VIN)	**XUS174200H0000802**
4.5. Модель, № двигателя	**421640 G1003613**
4.6. Кузов (прицеп №)	**322100H0596330**
4.7. Цвет кузова (кабины)	**ГОСТ Р50574-2002**
4.8.Мощность двигателя, л.с. (кВт)	**106,8 (78,5)**
4.9. Рабочий объем двигателя, куб.см	**2890**
4.10. Тип двигателя	**бензиновый**
4.11. Завод-изготовитель	**Россия, ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ»**
4.12. Государственный номер	**Н654РО 716**
4.13. Пробег, км	**6522**
4.14. Паспорт транспортного средства	**52 ОР 618362**

5.1. **Износ в %: 71,37%**
5.2. **Остаточно-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 806 257,30 руб.**

6. Техническое состояние

6.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): Кузов по всей поверхности имеет сколы. В нижней части кузов подвержен коррозии металла. Пороги повреждены коррозией. РТИ (уплотнители) на дверях изношены, имеются повреждения. На капоте имеются коррозированные участки металла. Передний и задний бамперы имеют деформации.
6.2. Рама: Имеются поперечные и продольные трещины в передней части на двух лонжеронах в районе крепления стремянок. Левый лонжерон рамы – имеется ремонтная пластина, сварное и болтовое соединение.
6.3. Двигатель: Неисправности датчика цепи (расцепках). Обрыв цепи датчика кислорода. Температура двигателя выше предельно допустимой. Компрессия 4 цилиндра ниже нормы. В 4 цилиндре происходит прорыв газов через поршневые кольца, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях (имеются следы масла на соединении ГБЦ с блоком) и падает давление в системе смазки, постепенно уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла.
6.4. Система охлаждения двигателя: высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости.