Продажа Транспортное средство 2009 в Пермском крае на торгах

Мусоровоз, марка, модель КО-440-5

Мусоровоз, идентификационный номер (VIN) XVL48323090001310, марка, модель КО-440-5, год изготовления 29/12/2009, № двигателя 740620 92545956, шасси (рама) № XTC65115391174740, кузов № 2149164, цвет кузова оранжевый

Марка: КО-440-5, Год выпуска: 2009, VIN (заводской) номер: XVL48323090001310, Назначение: мусоровоз

Данные торгов	
Номер извещения	21000025320000000104
Дата публикации	19.07.2024 13:18
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	56050.00 р
Приёма заявок	19.07.2024 14:00 - 15.08.2024 19:00
Дата проведения торгов	19.08.2024 07:00
Место проведения	Сбербанк-АСТ (https://www.sberbank-ast.ru)
Задаток	112100.00 р
Срок и порядок	"задаток должен быть перечислен не позднее даты окончания срока подачи заявок"
Порядок ознакомления	"Осмотр Лота производится без взимания платы по предварительному согласованию на основании направленного обращения на электронный адрес: kio-ocher@yandex.ru, либо по телефону: +7(34278)35502.\nОсмотр осуществляется по месту нахождения имущества: Пермский край, Очерский ГО, г.Очер, ул.Носкова, 63, территория МУП «Очерское АТП», в рабочие дни с 10:00 час. до 11:00 час."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000025320000000104_0d763949-fa46-4b3b-a5b9-fdcf579cb7e8.json

Организатор торгов

Наименование	УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН	5933012290
КПП	593301001
ОГРН	1195958042884
Почтовый адрес	617140, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Р-Н ОЧЕРСКИЙ, Г. ОЧЕР, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 85
Фактический адрес	край Пермский, г.о. Очерский, г Очер, ул Коммунистическая, дом 85

Фото от продавца



Фото 1, 2: Общий вид автомобиля.



Фото 3, 4: Общий вид автомобиля.



Фото 9, 10: Панель передней части крыла левого разрушена коррозией. Щиток подножки в задней части разрушен коррозией.



Фото 11, 12: Кабина автомобиля. Обивка сиденья водителя порвана.



Фото 5: Стекло ветрового окна сломано, многочисленные трещины, в том числе и в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя.

Фото 6: Бампер передний сломан в левой части с отсутствием фрагмента.



Фото 7: Панель передней части крыла правого разрушена коррозией.

Фото 8: Основание кабины в левой части поражено сквозной коррозией.



Фото 13: Кабина автомобиля.

Фото 14: Спидометр электронный, показания счетчика пройденного пути одометра зафиксировать невозможно.






Фото 17: Идентификационная табличка завода ОАО «КАМАЗ».



Фото 18: Идентификационная табличка завода ОАО «Арзамасский завод Коммаш».



Фото 19: Идентификационный номер (VIN) автомобиля ОАО «Арзамасский завод Коммаш» - XVL48323090001310.