

Продажа LADA 4x4 2006 в Пермском крае на торгах по банкротству

Легковой автомобиль ВАЗ-21310

Легковой автомобиль ВАЗ-21310, LADA 4x4, государственный номер Т448ХН 59, идентификационный номер (VIN) ХТА71310060073086, модель, № двигателя 21214, 8467211, шасси отсутствует, кузов 0073086, цвет – серебристо-желто-голубой, год изготовления – 2006, балансовая стоимость – 236024,50 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей.

Вид транспорта: легковой, Марка: ВАЗ-21310, Модель: LADA 4x4, Год выпуска: 2006, Пробег: 277329, Объем двигателя: 1690, Коробка передач: механическая, Мощность двигателя: 81, VIN номер: ХТА71310060073086

Данные торгов	
Номер извещения	21000025320000000109
Дата публикации	12.08.2024 10:35
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	1181.25 р
Приёма заявок	12.08.2024 11:00 - 09.09.2024 17:00
Дата проведения торгов	11.09.2024 07:00
Место проведения	Сбербанк-АСТ (https://www.sberbank-ast.ru)
Задаток	2362.50 р
Срок и порядок	"до окончания сроки подачи заявок"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000025320000000109_aace8fc3-e163-4196-81e7-5e51991835b8.json

Организатор торгов

Наименование	УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН	5933012290
КПП	593301001
ОГРН	1195958042884
Почтовый адрес	617140, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Р-Н ОЧЕРСКИЙ, Г. ОЧЕР, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 85
Фактический адрес	край Пермский, г.о. Очерский, г Очер, ул Коммунистическая, дом 85

Фото от продавца

ФОТОТАБЛИЦА



Фото 1, 2: Общий вид автомобиля. Рычаги и щетки стеклоочистителя отсутствуют.



Фото 3, 4: Общий вид автомобиля. Бампер задний отсутствует.



Фото 9, 10: Порог правой боковины кузова поражен коррозией до образования отверстий и трещин.



Фото 11, 12: Порог правой боковины кузова поражен коррозией до образования отверстий и трещин.



Фото 5, 6: Стекло ветрового окна сломано, многочисленные трещины, в том числе и в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя. Рычаги и щетки стеклоочистителя отсутствуют.



Фото 7, 8: Панель капота наружная в передней части поражена сквозной коррозией. Отслоение лакокрасочного покрытия.



Фото 13: Панель боковины правая (крыло заднее правое в передней части) поражена сквозной коррозией.

Фото 14: Панель облицовки радиатора в правой части деформирована, поражена коррозией.



Фото 15, 16: Панель наружная двери задка в нижней части разрушена коррозией.



Фото 17: Панель боковины левая (крыло заднее левое в задней части) и панель наружная задка в нижней левой части деформированы. Рассеиватель фонаря заднего левого сломан.



Фото 18: Панель боковины левая (крыло заднее левое в передней части) разрушена коррозией.



Фото 19, 20: Порог левой боковины кузова поражен коррозией до образования отверстий, деформирован.



Фото 25, 26: Пассажирский салон автомобиля.



Фото 27: Электрооборудование в пассажирском салоне разрушено.



Фото 28: Панель приборов частично вырезана.



Фото 33: Идентификационный номер автомобиля.



Фото 34: Идентификационная табличка автомобиля.



Фото 35: Показания счетчика пройденного пути одометра – 277 329 км.



Фото 21, 22: Панели внутренние дверей левых в нижней части разрушены коррозией.



Фото 23, 24: Панели внутренние дверей правых в нижней части поражены коррозией до образования отверстий.



Фото 29, 30: Комплектация двигателя автомобиля, аккумуляторная батарея и колесо запасное отсутствуют. Двигатель автомобиля из-за износа негерметичен, подтекание масла. Радиатор системы охлаждения двигателя забит грязью.



Фото 31: Радиатор системы охлаждения двигателя забит грязью. Двигатель автомобиля из-за износа негерметичен, подтекание масла.



Фото 32: Петля капота правая вырвана из панели капота внутренней.

5. Точное описание объекта оценки.

Источники информации	Паспорт транспортного средства 63 МЕ 620020 от 06.05.2006 года, акт осмотра автомобиля от 13.06.2024 года, результаты осмотра, интервью с Заказчиком.
Объект оценки	Автомобиль легковой повышенной проходимости
Права на объект оценки	Собственность УЗНО И ГД Администрации Очерского ГО
Марка, модель, модификация	ВАЗ-21310 LADA 4*4
Идентификационный номер	ХТА21310060073086
Год выпуска	06.05.2006 года
Государственный регистрационный знак	М394ХР 159
Модель № двигателя	21214, 8467211
Кузов №	ХТА21310060073086
Шасси №	
Цвет	Серебристо-желто-голубой
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	81,0 (59,5)
Рабочий объем двигателя, куб. см.	1690
Тип двигателя	Бензиновый
Экологический класс	Не установлен
Разрешенная максимальная масса, кг	1850
Масса без нагрузки, кг	1350
Срок эксплуатации, годы	18,17
Срок полезного использования, годы	3-5 лет, код ОКОФ - 15 3410111 «Автомобили легковые малого класса для служебного и индивидуального пользования» [20]
Пробег за время эксплуатации, км	277 329
Физический износ, %, см. п. 8.1	95,45