Продажа ЗИЛ 4314 1988 в Пермском крае на торгах

Специализированный пожарный автомобиль

Специализированный пожарный автомобиль ЗИЛ-431412, инв. № П1230007579, балансовая стоимость – 221832,60 рублей, остаточная стоимость – 0,00 рублей

Марка: ЗИЛ-431412, Год выпуска: 1988, Назначение: Специализированный пожарный автомобиль, Пробег: 13732

Данные торгов	
Номер извещения	21000025320000000109
Дата публикации	12.08.2024 10:35
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	13600.00 р
Приёма заявок	12.08.2024 11:00 - 09.09.2024 17:00
Дата проведения торгов	11.09.2024 07:00
Место проведения	Сбербанк-АСТ (https://www.sberbank-ast.ru)
Задаток	27200.00 р
Срок и порядок	"задаток должен быть внесен до окончания срока подачи заявок"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000025320000000109_aace8fc3-e163-4196-81e7-5e51991835b8.json

Организатор торгов	
Наименование	УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН	5933012290

КПП	593301001
ОГРН	1195958042884
Почтовый адрес	617140, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Р-Н ОЧЕРСКИЙ, Г. ОЧЕР, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 85
Фактический адрес	край Пермский, г.о. Очерский, г Очер, ул Коммунистическая, дом 85

Фото от продавца

5. Точное описание объекта оценки.

Источники информации	Паспорт транспортного средства 59 МА 364281 от 11.06.2009 года, акт осмотра автомобиля от 12.07.2024 года, интервью с представителем Заказчика.
Объект оценки	Специализированный пожарный автомобиль
Права на объект оценки	ГУ 21-ОФПС по Пермскому краю
Марка, модель, модификация	ЗИЛ-431412
Идентификационный номер	Отсутствует
Дата выпуска	1988 год
Государственный регистрационный знак	Р001РО 59
Модель, № двигателя	ЗИЛ-508.10-280226
Шасси (рама) №	2836858
Кузов (кабина, прицеп) №	83
Цвет	ГОСТ Р50574-2002
Мощность двигателя	110,0 кВт/150,0 л. с.
Рабочий объем двигателя, куб. см	6000
Тип двигателя	Бензиновый
Разрешенная максимальная масса, кг	10400
Масса без нагрузки, кг	4170
Срок эксплуатации, годы	36
Пробег за время эксплуатации, км	37 132, не соответствует сроку службы и техническому состоянию автомобиля
Физический износ, %, см. п. 8.1	60









ФОТОТАБЛИЦА

Составлена по фотографиям, предоставленным Заказчиком





Фото 1, 2: Общий вид автомобиля.





Фото 3, 4: Общий вид автомобиля.



Фото 5: Общий вид автомобиля.



Фото 6: Комплектация двигателя.



Фото 7: Гидроусилитель негерметичен, подтекание масла.



Фото 8: Идентификационные таблички автомобиля.



Фото 9: Показания счетчика пройденного пути одометра – 37 132 км., не соответствуют сроку службы и техническому состоянию автомобиля.