Продажа FIAT DOBLO 2009 в Республике Татарстан на торгах

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z304963

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z304963

Вид транспорта: Легковой, Марка: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, Модель: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, Год выпуска: 2009, VIN номер: XU32230009Z304963


Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000297
Дата публикации	03.09.2024 14:36
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	4400.00 р
Приёма заявок	04.09.2024 09:00 - 15.10.2024 17:00
Дата проведения торгов	18.10.2024 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	39682.10 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется на площадке ГБУ «УМО» по адресу: г.Казань, ул.Ясеневая, д.60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 16:00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000297_0cdb1ecd-91af-4aa3-a400-f4252f765bac.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСП ТАТАРСТАН,Г КАЗАНЬ,УЛ ВИШНЕВСКОГО, д. 26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





АКТ
приема-передачи
автотранспортного средства
1.Характеристика транспортного средства
1.1. Тип ТС легковой
1.2. Тип кузова универсал
1.3. Год выпуска 2009
1.4. Цвет белый
1.5. Пробег не установлен
1.6. Гос.рег.номер М 425 ОЕ/116
1.7. Марка и модель Fiat Doblo 223AXP1A-AM
1.8. Завод-изготовитель ОАО «Содлер» Россия
1.9. Шасси № отсутствует
1.10. Двигатель модель, № 350A1000/ 4519726
1.11. Кузов. VIN № XU32230009Z304963
1.12. Тех.паспорт № 16 МТ 168563
2. Техническое состояние
2.1.Транспортное средство доставлено (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом)
(нужное подчеркнуть)
2.2. Кузов, кабина, корпус, салон: на кузове присутствуют сколы и следы коррозии, сколы и мелкие царапины на лакокрасочном покрытии кузова, разрушено ЛКП кузова, магнитно и акустические колонки отсутствуют, сколы на лобовом стекле, отсутствует приемитель, вмятина на левом наружном пороге, трещины на стеклах правого и левого наружных зеркал, отсутствует радиоантенна на крыше, отсутствует комплект декоративных колесных колпаков, трещины на переднем и заднем бамперах, трещина на стекле задней левой габаритной блок-фары, отсутствует комплект задних и передних брызговиков, отсутствует эмблема завода-производителя на задней левой двери багажного отсека, комплект салонных ковриков отсутствует, поврежден чехол переднего левого сиденья, отсутствует личинка замка задней левой двери багажного отсека, разбиты подкрылки на передних левой и правой колесных арках, отсутствует заглушка на рукоятке открытия левой передней двери, сломаны кнопки блока управления стеклоподъемного механизма, отсутствует обшивка (карта) задней левой двери багажного отсека, отсутствует боковая обшивка левой боковины багажного отсека, отсутствует салонная полка багажного отсека, отсутствует фонарь дополнительного стоп-сигнала на крыше, сломана рукоятка для открытия крышки капота, отсутствуют рычаги стеклоочистителей.
2.3. Двигатель: в наличии, не диагностирован
2.4. Коробка передач: в наличии, не диагностирована
2.5.Раздаточная коробка: не устанавливается заводом-изготовителем
2.6. Рулевое управление: в наличии, не диагностировано
2.7. Передний мост: в наличии, не диагностирован
2.8. Задний мост: балка в наличии, не диагностирована
2.9. Электрооборудование: в наличии, не диагностировано
2.10. АКБ: в наличии
2.11. Шины: марки Кама Евро, размер 185х65х R15, износ 90%-4 шт., запасное колесо отсутствует, комплект зимней резины отсутствует, газобаллонное оборудование отсутствует.
2.12. Прочие замечания: балонный ключ и домкрат отсутствуют, ключ зажигания в наличии-1 шт., оригиналы ПТС и СТС в наличии, буксировочный крюк отсутствует.
ТС сдал:
Инженер по метрологии
ГАУЗ «Городская клинический
кожно-венерологический диспансер»
Гибадуллин Марсель Галиахматович
ТС принял:
Ведущий специалист сектора
охраны труда,ГО и ЧС
«Управление материального
обеспечения»
Минязов Ленар Ринатович