

Продажа FIAT DOBLO 2009 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM с бортовым оборудованием, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z304923

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM с бортовым оборудованием, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z304923

Вид транспорта: легковой, Марка: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, Модель: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, Год выпуска: 2009, VIN номер: XU32230009Z304923, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000326
Дата публикации	29.10.2024 13:17
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3968.21 р
Приёма заявок	30.10.2024 09:00 - 20.12.2024 17:00
Дата проведения торгов	25.12.2024 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	39682.10 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в продаже имущества (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется на площадке ГБУ «УМО» по адресу: г.Казань, ул.Ясенева, д.60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 16:00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."

Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000326_d559ba60-9ab9-401a-9a65-34bed9e5cd11.json
----------	---

Организатор торгов	
Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

22	FIAT DOBLO 223AXPIA-AM с бортовым оборудованием	XU32230009Z304923	2009	M402OE116RUS
----	---	-------------------	------	--------------



АКТ
приема-передачи
автотранспортного средства

1. Характеристики транспортного средства

1.1. Тип ТС: автобус

1.2. Тип кузова: универсал

1.3. Год выпуска: 2009

1.4. Цвет: белый

1.5. Пробег: не установлен

1.6. Гос. рег. номер: М 402 ОЕ 116

1.7. Марка и модель: Fiat Doblo 223AXPIA-AM

1.8. Завод-изготовитель: ОАО «Соллерс Россия»

1.9. Шасси №: отсутствует

1.10. Двигатель: модель № 350A1000 4454861

1.11. Кузов VIN №: XU32230009Z304923

1.12. Тех. паспорт №: 16.311.565187

2. Техническое состояние

2.1. Транспортное средство доставлено (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом) (указать способ)

2.2. Кузов, кабина, корпус, салон: на кузове присутствуют сколы и сколы коррозии, сколы и мелкие царапины на лакокрасочном покрытии кузова, лакокрасочное ЛКП кузова, перегородки и декоративные элементы отсутствуют, отсутствуют пороги и левый повторитель поворота на передних крыльях, отсутствуют салонное зеркало, сколы и трещины на лобовом стекле, отсутствуют прикуриватель, трещина на переднем бампере, отсутствуют желтый буксировочный крючок, отсутствуют комплект передних брызговиков, отсутствуют задний брызговик, комплект салонных ковров отсутствует, поврежден желтый паркетный полчатый коврик.

2.3. Двигатель: в наличии, не диагностирован (со слов представителя, требуется ремонт ДВС)

2.4. Коробка передач: в наличии, не диагностирована

2.5. Рабочая коробка: не устанавливается заводом-изготовителем

2.6. Рулевое управление: в наличии, не диагностировано

2.7. Персний мост: в наличии, не диагностирован

2.8. Задний мост: балка в наличии, не диагностирована

2.9. Электрооборудование: в наличии, не диагностировано

2.10. АКБ: отсутствует

2.11. Шины: марка Солиан, размер 185x55x R15, индекс 309R-4 шт., запасное колесо в наличии, комплект ленточных ремней отсутствует, дополнительное оборудование отсутствует, комплект передних и задних брызговиков отсутствует.

2.12. Прочие замечания: Бюджетный ключ и замок отсутствуют, ключ зажигания в наличии - 2 шт., оригиналы ПТС и СТС в наличии, буксировочный крюк отсутствует, сколы и трещины на декоративных колесных колпаках.

ТС сдал:
Начальник гаража
Г/АУЗ «ДРКБ МЭ РТ»

Г/АУЗ «ДРКБ МЭ РТ»

Г/АУЗ «ДРКБ МЭ РТ»

ТС принял:
Восудий специалист сектора охраны труда, ГО и ЧС «Управление материального обеспечения» Мингосхоз Ленин Рнатовский

Г/АУЗ «ДРКБ МЭ РТ»