

Продажа Транспортное средство 2017 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

174200 АСМП с ГБО, год выпуска 2017, VIN XUS174200H0000802

174200 АСМП с ГБО, год выпуска 2017, VIN XUS174200H0000802

Вид транспорта: Легковой, Марка: 174200 АСМП, Модель: 174200 АСМП, Год выпуска: 2017, VIN номер: XUS174200H0000802, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000342
Дата публикации	29.11.2024 11:50
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	5758.80 р
Приёма заявок	30.11.2024 09:00 - 03.02.2025 17:00
Дата проведения торгов	06.02.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	57588.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в продаже имущества (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 89600867214 – Рузалия Исхаковна (ГАУЗ «Госпиталь Для Ветеранов Войн» Г. Набережные Челны)\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000342_6dfbaf78-d949-4195-859a-ad29e3d15cc8.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

Технический паспорт на транспортное средство				
9	АСМН 174230-0	XUS1742008000002	2017	Н654P0716RUS



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Принадлежность ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн, г. Набережные Челны»
2. Адрес: ж/д станция 423802, РТ, г. Набережные Челны, Набережная им. Г. Тукая, д. 32
3. Работники: р/с 0224-56432000000110, Отделение ИБ Республики Татарстан Банка России/УФК по РТ г. Казань, БИК 015205400
ИНН 1650055829 ОГРН 03798474
4. Характеристики транспортного средства
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 4.1. Марка и модель | 174200 |
| 4.2. Наименование (тип ТС) | автомобиль скорой медицинской помощи |
| 4.3. Год выпуска, год | 2017 |
| 4.4. Идентификационный номер (VIN) | XUS1742008000002 |
| 4.5. Модель, № двигателя | 421640 G1603613 |
| 4.6. Кузов (корпус) № | 32110010596339 |
| 4.7. Цвет кузова (окраска) | ГОСТ Р56574-2002 |
| 4.8. Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 106,9 (78,5) |
| 4.9. Рабочий объем двигателя, куб.см | 2890 |
| 4.10. Тип двигателя | бензиновый |
| 4.11. Заводской номер | Россия, ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ» |
| 4.12. Государственный номер | Н654P0 716 |
| 4.13. Пробег, км | 6522 |
| 4.14. Паспорт транспортного средства | 52 OP 618362 |
- 5.1. Износ в %: 71,37%
5.2. Остаточная-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 886 257,30 руб.

6. Техническое состояние

- 6.1. Кузов, кабина, кузов (включая состояние салона): Кузов по всей поверхности имеет следы. В нижней части кузова подвержены коррозии металлы. Покраска повреждена коррозией. РТИ (уплотнители) на дверях изношены, имеются повреждения. На кузове имеются непрокрашенные участки металла. Передний и задний бамперы имеют деформацию.
- 6.2. Рама: Имеются поперечные и продольные трещины в передней части на двух лонжеронах в районе крепления стропов. Лонжерон рамы – имеется ремонтная пластина, сварное и болтовое соединение.
- 6.3. Двигатель: Неправильности датчика цепи (распределки). Обрыв цепи датчика кислорода. Температура двигателя выше предельно допустимой. Компрессия 4 цилиндра ниже нормы. В 4 цилиндре происходит прорыв газов через поршневые кольца, увеличивается утечка масла через клапаны в соединении (попадает сажа масла на соединении ГБЦ с блоком) и падает давление в системе смазки, постепенно уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла.
- 6.4. Система охлаждения двигателя: высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости.

ООО «АК ВОСТОК»
420044, г. Казань, ул. Вишневского 49 тел. 702-05-94

- 6.5. Система выпуска отработавших газов: Деформация глушителя
6.6. Коробка передач, сцепление: Износ корзины и ведомого диска. Шум в коробе передач. Износ подшипников КПП.
6.7. Ходовая часть: Деформация балки передней оси. Лифт рулевого шарнира. Износ и лифты сайлентблоков рессор и переднего стабилизатора. Лифт шаровой поворотного кулака. Растяжение центрального и боковых тросов ручного тормоза. Просели задние рессоры. Износ задних тормозных колодок.
6.8. Состояние шин: Стерты протекторы. Стальные диски подвержены коррозии металла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ремонт транспортного средства экономически не целесообразен.

Председатель комиссии:		Ю.Г. Заболотская
Члены комиссии:		
И.о. заместителя главного врача по поликлинической работе		А.С. Хаитов
И.о. заместителя главного врача по хозяйственным вопросам		Д.Ф. Гафиятуллина
И.о. главной медсестры		Р.Ф. Ахмадеева
Главный бухгалтер		М.М. Хайров
Заместитель главного бухгалтера		Н.Е. Смолина
Бухгалтер		А.Н. Давлетшина
Бухгалтер		Л.Н. Губайдуллина
Бухгалтер		Н.К. Масимова
Бухгалтер		Э.Р. Васильева

