Продажа LADA SAMARA 2011 в Республике Татарстан на торгах

LADA, 211440 LADA SAMARA с ГБО, год выпуска 2011, VIN XTA211440C5079382

LADA, 211440 LADA SAMARA с ГБО, год выпуска 2011, VIN XTA211440C5079382

Вид транспорта: Легковой, Марка: LADA, 211440 LADA SAMARA, Модель: LADA, 211440 LADA SAMARA, Год выпуска: 2011, VIN номер: XTA211440C5079382, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000352
Дата публикации	24.01.2025 11:43
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	1800.00 р
Приёма заявок	25.01.2025 09:00 - 26.02.2025 17:00
Дата проведения торгов	03.03.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	11800.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 8-9196449326 – Хасаншин Ильшат Фаткелгаянович (ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»)\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000352_79680603-db50-4059-89e9-b057e82a78a1.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





Объект оценки, находится в не удовлетворительном состоянии.

8

Кузов – прогрессирующая коррозия на всех элементах, в том числе сквозная. Не устранённые повреждения кузова. Салон загрязнен.
Бампер передний, задний, фонари задний правый, ветровое стекло - разрушены.
ТС переоборудовано для учебных целей.
Диски колес – деформированы -ремонт.
Резина - износ 90%, (трещины корда).
ДВС- требует капитального ремонта
КПП – требует капитального ремонта
Тормозная система -- требует ремонта
Ходовая часть - требует ремонта
АКБ неисправно

Акт составлен по наружному осмотру. При осмотре присутствовали:
Владелец ТС (доверенное лицо)……/……/
Оценщик: ……/ Тагиров А. Г./

Оценщик Тагиров А.Г.