Продажа CHEVROLET NIVA в Московской области на торгах

Продажа транспортного средства ШЕВРОЛЕ НИВА (CHEVROLET VIVA); гос. номер T007MC90.

Продажа транспортного средства ШЕВРОЛЕ НИВА (CHEVROLET VIVA); гос. номер T007MC90.

Вид транспорта: Наземное, Марка: CHEVROLET VIVA, Модель: CHEVROLET VIVA, Год выпуска: 2005, Пробег: 288267, Объем двигателя: 1796, Коробка передач: МКПП, Государственный регистрационный знак: T007MC90, Мощность двигателя: 125,12/92,0, VIN номер: X9L0TGF695F002021, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	22000122210000000003
Дата публикации	07.02.2025 10:32
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	11455.00 р
Приёма заявок	07.02.2025 13:00 - 07.03.2025 12:00
Дата проведения торгов	10.03.2025 10:00
Место проведения	РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru/)
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортного средства осуществляется по предварительной договоренности с организатором аукциона ежедневно с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 13:45 ч.) в пятницу с 9:00 до 16:00 (без перерыва на обед), кроме субботы и воскресенья. Ответственное лицо за осмотр объекта аукциона – Ощепков Николай Владимирович, тел. 84967268367"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_22000122210000000003_0cbd39a7-a059-4a6d-b39b-302d72237855.json

Организатор торгов

Наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕХОВ"
ИНН	5048053881
КПП	504801001
ОГРН	1085048000180
Почтовый адрес	142301, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕХОВ, УЛ. ЛОПАСНЕНСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ, ВЛД. 1
Фактический адрес	обл Московская, г.о. Чехов, г Чехов, ул Лопасненских ополченцев

Фото от продавца


Фотографии исследуемого автотранспортного средства, легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА (CHEVROLET VIVA) , государственный номерной знак Т007МС90

фото 1, фото 2. Общий вид оцениваемого автомобиля, вид спереди

фото 3, фото 4. Общий вид оцениваемого автомобиля, вид сзади

фото 5, фото 6. Общий вид оцениваемого автомобиля, вид справа



фото 7, фото 8. Общий вид оцениваемого автомобиля, вид слева

фото 9, фото 10. Общий вид оцениваемого автомобиля: салон

фото 11. Подкапотное пространство, VIN оцениваемого автомобиля


фото 12, фото 13. Общий вид оцениваемого автомобиля: вмятина на передней правой двери; коррозия задней правой колесной арки и порога

фото 14. Общий вид оцениваемого автомобиля, трещины в склопе лобового стекла


фото 15. Коррозия передней левой колесной арки, повреждения левого переднего крыла

фото 16. Коррозия задней левой колесной арки