Продажа FIAT DOBLO 2009 в Республике Татарстан на торгах

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z304945

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, год изготовления 2009, VIN XU32230009Z304945

Вид транспорта: Легковой, Марка: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, Модель: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, Год выпуска: 2009, VIN номер: XU32230009Z304945, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}


Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000383
Дата публикации	24.04.2025 14:27
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3300.00 р
Приёма заявок	25.04.2025 09:00 - 01.07.2025 17:00
Дата проведения торгов	04.07.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	30766.10 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется на площадке ГБУ «УМО» по адресу: г.Казань, ул.Ясеневая, д.60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 16:00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000383_b672e30b-d000-4ff5-95c6-ce00c042faac.json

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





УТВЕРЖДАЮ
Директор
государственного бюджетного учреждения
«Управление материального обеспечения»
_____ Р.Р.Хабибуллин
«17» ноября 2023г.

АКТ
приема-передачи
автотранспортного средства
1.Характеристика транспортного средства

1.1. Тип ТС легковой; 1.7. Марка и модель Fiat Doblo 223AXP1A-AM
1.2. Тип кузова универсал; 1.8. Завод-изготовитель ОАО «Содерс» Россия
1.3. Год выпуска 2009 1.9. Шасси № отсутствует
1.4. Цвет белый 1.10. Двигатель модель, № 350A1000 4453424
1.5. Прочее не установлен 1.11. Кузов, VIN № XU322300092304945
1.6. Гос.регномер М 416 ОЕ 116 1.12. Тех.паспорт № 16 МТ 168554

2. Техническое состояние

2.1.Транспортное средство доставлено (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом)
(нужное подчеркнуть)

2.2. Кузов, кабина, кориус, салон: на кузове присутствуют сколы и следы коррозии, сколы и мелкие царапины на лакокрасочном покрытии кузова, разрушено ЛКП кузова, наплывов и пескримое вздутия отсутствуют, отсутствует правый и левый повторители поворота на передних крыльях, отсутствует салонное зеркало, сколы на лобовом стекле, отсутствует приборная панель, трещины на переднем бампере, отсутствует заглушка буксировочного отверстия, отсутствуют заглушки на салонных ручках правой и левой передних дверей отсутствует комплект передних брызговиков, стартер и генератор отсутствуют, отсутствуют: стекла, эмблема и дверная ручка на задней левой двери багажника, в разборном состоянии декоративная пластиковая обшивка рулевой колонки, комплект салонных ковриков отсутствует, повреждён чехол переднего левого сидения, салонное зеркало отсутствует, радиоантенна на крыше отсутствует, разбит плафон заднего левого габаритной блок-фары, отсутствует стекло наружного левого зеркала, правый отражатель на заднем бампере разбит, ручки на задней левой двери багажника, отсутствует комплект сушимчик ковшиков, отсутствует левый солнцезащитный козырек, вентилятор отопления отсутствует, отсутствуют салонные заглушки регулировочных ручек правого и левого наружных зеркал, отсутствует средний подголовник на задних сидени... отсутствует боковая пластиковая накладка переднего правого сидения, отсутствует фонарь салонного освещения, отсутствует правая декоративная заглушка-решетка на торпеде.

2.3. Двигатель: разобран и разукомплектован, комплектующие элементы отсутствуют
2.4. Коробка передач: в наличии, не диагностировано
2.5.Раздаточная коробка: не устанавливается заводом-изготовителем
2.6. Рулевое управление: в наличии, не диагностировано
2.7. Передний мост: в наличии, не диагностирован
2.8. Задний мост: балка в наличии, не диагностирован
2.9. Электрооборудование: в наличии, не диагностировано
2.10. АКБ: отсутствует
2.11. Шины: марки Кама Евро, размер 185х65х R15, износ 90%+3 шт., марки Viatti, размер 185х65х R15, износ 90%+1 шт., запасное колесо отсутствует, комплект зимней резины отсутствует, газобаллонное оборудование отсутствует.