

Продажа Транспортное средство 2009 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

2857-0000010-01 АСМП, год изготовления 2009, VIN XU628570090000643

2857-0000010-01 АСМП, год изготовления 2009, VIN XU628570090000643

Вид транспорта: Легковой, Марка: 2857-0000010-01 АСМП, Модель: 2857-0000010-01 АСМП, Год выпуска: 2009, VIN номер: XU628570090000643, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000398
Дата публикации	22.05.2025 15:21
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	2900.00 р
Приёма заявок	23.05.2025 09:00 - 16.07.2025 17:00
Дата проведения торгов	21.07.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	19338.90 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 8-939-303-15-85 – Айтуганов Айдар Анварович (ГАУЗ \"Камско-Устьинская ЦРБ\")\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна"
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000398_28520835-f944-4c25-8868-2e8050445bd7.json

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

3	ACM013857-000010	XCU82570900000643	3809	PINKET HARUS
---	------------------	-------------------	------	--------------

The image is a 3x3 grid of photographs showing different views of a white van, likely a medical or emergency vehicle. The top row shows the interior of the van from the driver's side, a close-up of the license plate area with the number '3809', and the front of the van parked on a snowy surface. The middle row shows the rear of the van with a red cross symbol, a close-up of the license plate area with the number '3809', and the front of the van with a red cross symbol. The bottom row shows the side of the van with a red cross symbol, a close-up of the front wheel and suspension, and a close-up of the driver's side window and door.

[illegible]

114. Остаточный ресурс аккумуляторных батарей, % _____
 115. Остаточный ресурс автомата, % _____

При визуальном осмотре автомобиля установленный кузов и лонжероны подверглись коррозии, 100% физического износа двигателя, масляной части и рулевого управления, неисправны электроприводы, гидравлическая система.

(указывается недостаток, повреждение, неисправности и т.д.)

Заключение комиссии: Тяжело техническое состояние

(указывается техническое состояние, рабочее состояние и факторы согласно п. 3.2 настоящего Порядка вышесказанного)

Выход комиссии: Подлежит списанию и снятию с оперативного учета
 (подлежит вышесказанному и реализации или списанию
 (для утилизации, разуплотнения и т.д.))

Председатель:  /П. Б. Абдулин/
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  /П. Н. Салындин/
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 /П. Н. Тыкhalov/
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 /П. Н. Тыкhalov/
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 /П. Н. Тыкhalov/
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 /П. Н. Тыкhalov/
 (подпись) (инициалы, фамилия)

