Продажа FIAT DOBLO 2009 в Республике Татарстан на торгах

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, год изготовления 2009,VIN XU32230009Z304963

FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, год изготовления 2009,VIN XU32230009Z304963

Вид транспорта: Легковой, Марка: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, Модель: FIAT DOBLO 223AXP1A-AM, Год выпуска: 2009, VIN номер: XU32230009Z304963, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000408
Дата публикации	11.07.2025 14:08
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	4300.00 р
Приёма заявок	12.07.2025 09:00 - 19.08.2025 17:00
Дата проведения торгов	22.08.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	28798.10 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"Осмотр транспортных средств осуществляется на площадке ГБУ «УМО» по адресу: г.Казань, ул.Ясеневая, д.60 в рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница с 14:00 до 16:00.\nПо вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002330000000408_26713a6f-ce84-4e9e-9d5a-2a55b53fa56e.json


Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, Респ Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

17	FIAT DOBLO 223AXP1A-AM	XU32230009Z304963	2009	M425OE116RUS





УТВЕРЖДАЮ
Директор
государственного бюджетного учреждения
«Управление материального обеспечения»
_____ Р.Р.Хабибуллин
«20» декабря 2023г.

АКТ
приема-передачи
автотранспортного средства
1.Характеристика транспортного средства

1.1. Тип ТС легковой 1.7. Марка и модель Fiat Doblo 223AXP1A-AM
1.2. Тип кузова универсал 1.8. Завод-изготовитель ОАО «Содлер» Россия
1.3. Год выпуска 2009 1.9. Шасси № отсутствует
1.4. Цвет белый 1.10. Двигатель модель, № 350A1000/ 4519726
1.5. Цвет дисков колпаков 1.11. Кузов, VIN № XU32230009Z304963
1.6. Гос рег. номер М 425 ОЕ/116 1.12. Тех.паспорт № 16 МТ 168563

2. Техническое состояние

2.1. Транспортное средство доставлено (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом)
(нужное подчеркнуть)

2.2. Кузов, кабина, короба, салон: на кузове присутствуют сколы и следы коррозии, сколы и частичное нарушение лакокрасочного покрытия кузова, разрушено ЛКП кузова, магнитола и акустические колонки отсутствуют, сколы на лобовом стекле, отсутствует предохранитель, имеется на левом наружном пороге, трещины на стеклах правого и левого наружных зеркал, отсутствует радиоантенна на крыше, отсутствует комплект декоративных колесных колпаков, трещины на переднем и заднем бамперах, трещина на крышке задней габаритной блок-фары, отсутствует комплект задних и передних брезентовых, отсутствует таблица завода-производителя на задней левой двери багажного отсека, комплект салонных ковриков отсутствует, порезкой чехол переднего левого сиденья, отсутствует личина замка задней левой двери багажного отсека, разбитое водительское на передних левой и правой колесных арках, отсутствует заглушка на рукоятке открытия левой передней двери, сломаны кнопки блока управления стеклоподъемного механизма, отсутствует обшивка (карта) задней левой двери багажного отсека, отсутствует боковая обшивка левой боковины багажного отсека, отсутствует салонная полка багажного отсека, отсутствует фонарь дополнительного стоп-сигнала на крыше, сломана рукоятка для открывания капота, отсутствуют рычаги стеклоочистителей.
2.3. Двигатель: в наличии, не диагностирован
2.4. Коробка передач: в наличии, не диагностирована
2.5. Раздаточная коробка: не устанавливается заводом-изготовителем
2.6. Трансмиссия управления: в наличии, не диагностировано
2.7. Передний мост: в наличии, не диагностирован
2.8. Задний мост: балка в наличии, не диагностирована
2.9. Электрооборудование: в наличии, не диагностирована
2.10. АКБ: в наличии
2.11. Шины: марки Кама Евро, размер 185х65х R15, износ 90%-4 шт., запасное колесо отсутствует, комплект зимней резины отсутствует, газобаллонное оборудование отсутствует.
2.12. Прочие замечания: балонный ключ и домкрат отсутствуют, ключ зажигания в наличии-1 шт., оригиналы ПТС и СТС в наличии, буксировочный крюк отсутствует.

ТС сдал:
Инженер по метрологии
ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»
Гибадуллин Марсель Галимжанович

ТС принял:
Ведущий специалист сектора охраны труда,ГО и ЧС
«Управление материального обеспечения»
Минигалеев Ленар Ринатович