Продажа КАМАЗ 4308 2016 в Республике Татарстан на торгах

732479 (КАМАЗ-4308) автоэвакуатор для л/а, год изготовления 2016, VIN XDC732479G0000004

732479 (КАМАЗ-4308) автоэвакуатор для л/а, год изготовления 2016, VIN XDC732479G0000004

Марка: 732479 (КАМАЗ-4308) автоэвакуатор для л/а, Модель: 732479 (КАМАЗ-4308) автоэвакуатор для л/а, Год выпуска: 2016, VIN (заводской) номер: XDC732479G0000004, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000270
Дата публикации	10.10.2025 14:26
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	46500.00 р
Приёма заявок	11.10.2025 09:00 - 21.11.2025 17:00
Дата проведения торгов	26.11.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	422900.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович.\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."

Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000270_55d5f4fe-4f96-471c-8a78-e639aebde0ec.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

Автокомбикатор 732479 (КАМАЗ-4308), идентификационный номер (VIN) XDC732479G0000004, 2016 года выпуска, гос. №Х360СВ 116RUS, инв.№ 190009013834





Эвакуатор автомобильный КАМАЗ 658625, идентификационный номер (VIN) XDF658625F0000974, 2015 года выпуска, гос. №Э722ХМ116RUS, инв.№ 190009013829



– повреждена правая подножка;
– отсутствует левый обтекатель капота кабины;
– износ зеркал заднего вида;
– поврежден передний бампер;
– отсутствует сиденье;
– правая и левая дверь кабины не запираются ключом.

6. Крано-манипуляторная установка:
– не работает КМУ;
– отсутствует траверса;
– отсутствует опора (башмак) лапы аутригеров;
– коррозия на платформе;
– износ рычагов управления КМУ.

Осмотр технического состояния автомобиля КамАЗ-4308 г/н Х360СВ116, 2016 года выпуска производился в составе комиссии, согласно приказа №110-п от 17 мая 2024 года.

Председатель комиссии:
Начальник территориального управления Н.С. Агишев

Члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Н.В. Андриянова
Главный специалист ОТК и ЭТС И.И. Лотфуллин
Заместитель начальника хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Ж.З. Хасанов

от создан в электронной форме. № 8525-эи от 11.08.2025. Исполнитель: Бакулин А.М.
ца 42 из 48. Страница создана: 08.08.2025 13:25
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

Утверждаю
Заместитель директора ГБУ
«Безопасность дорожного движения»
_____И.И. Хузиахметов
«___» _____2025 года

АКТ

осмотра технического состояния автомобиля 732479 (КамАЗ-4308)
государственный регистрационный знак Х360СВ116, 2016 года выпуска,
VIN: XDC732479G0000004, общий пробег 302301 км
(инв.№ 190009013834)

1. Двигатель:
– требует ремонта;
– расходует масло.

2. Трансмиссия:
– течь антифриза из системы охлаждения;
– износ глушителя;
– требуется ремонт КПП (не включаются передачи).

3. Электрооборудование:
– отсутствует один проблесковый маяк оранжевого цвета;
– не работает звуковой сигнал;
– не работают осветительные приборы;
– отсутствуют две аккумуляторные батареи;
– поврежден задний правый фонарь.

4. Ходовая часть:
– износ рулевых наконечников;
– износ резины;
– износ крестовин карданного вала;
– течь масла из хвостовика заднего моста;
– износ задних амортизаторов;
– отсутствует запасное колесо.

5. Внешний вид:
– царапины, следы коррозии по всей кабине и платформе;
– сколы и трещины на лобовом стекле.

умент создан в электронной форме. № 8525-эи от 11.08.2025. Исполнитель: Бакулин А.М.
ница 41 из 48. Страница создана: 08.08.2025 13:25
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН