

Продажа FORD FOCUS 2012 в Челябинской области на торгах по банкротству

Легковой автомобиль FORD ФОРД ФОКУС гос.ном№Т854РВ174

Продажа легкового автомобиля FORD ФОРД ФОКУСА

Вид транспорта: Легковой автомобиль седан, Марка: FORD ФОРД «ФОКУС», Модель: седан, Год выпуска: 2012, Пробег: 194910, Объем двигателя: 1596, Государственный регистрационный знак: Т854РВ174, Мощность двигателя: 85,68 л. с (63 кВт), VIN номер: Х9МХХЕЕВМСL48559, Экологический класс: пятый, Дата государственного регистрационного знака: 2012-09-20, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов

Номер извещения 25000040510000000001

Дата публикации 31.10.2025 12:13

Форма проведения Аукцион

Статус торгов Завершены

Шаг торгов 24300.00 р

Приёма заявок 31.10.2025 22:00 - 23.11.2025 22:00

Дата проведения торгов 25.11.2025 08:00

Место проведения РТС-тендер (<https://www.rts-tender.ru/>)

Задаток 48600.00 р

Срок и порядок "в соответствии с документацией"

Источник https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_25000040510000000001_620c52a9-187c-4eba-a35f-90d372bbcc96.json

Организатор торгов

Наименование СОВЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ИНН	7451100032
КПП	745101001
ОГРН	1027402902636
Почтовый адрес	454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЦВИЛЛИНГА, Д.63
Фактический адрес	обл Челябинская, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Цвиллинга, дом 63

Фото от продавца

Общество с ограниченной ответственностью
«Маслов и Партнеры»
Российская Федерация, 454135, город Челябинск, улица Южный Бульвар, 2-88
Тел.: 8 (351) 251-77-37, e-mail: maslov@74mail.ru

ИНН ЧЕЛЯБИНСК 74-00032
ОГРН ЧЕЛЯБИНСК 1027402902636
с 11 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
о проведении оценки Объекта имущества
Автомобиль Ford Focus 1.6 125 ЧР03АХХЕВВНСМ44859,
регистрационный знак Т 884 RU 174, 2012 года изготовления,
инвентарный номер 05.000000



Фото 1. Вид сзади



Фото 2. Вид сбоку



Фото 3. Вид спереди



Фото 4. Регистрационный знак



Фото 5. Вид спереди



Фото 6. Вид сбоку



Фото 7. Интерьерный номер VIN



Фото 8. ДВС



Фото 9. Аккумулятор



Фото 10. Дефекты кузова



Фото 11. Дефекты кузова



Фото 12. Дефекты кузова



Фото 13. Дефекты кузова



Фото 14. Дефекты кузова



Фото 15. Дефекты кузова



Фото 16. Дефекты кузова



Фото 17. Дефекты кузова



ЭКСПЕРТ:
И.З. Маслов

12

10

17