

Продажа Транспортное средство 2002 в Республике Татарстан на торгах

Специализированный автомобиль -384210, год изготовления 2002,
VIN X8938421020BD4014

Специализированный автомобиль -384210, год изготовления 2002,
VIN X8938421020BD4014


Вид транспорта: Легковой, Марка: Специализированный автомобиль 384210,
Модель: Специализированный автомобиль 384210, Год выпуска: 2002, VIN номер:
X8938421020BD4014, Назначение: {"code":"pryamie","name":"Прямое"}

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000282
Дата публикации	19.11.2025 15:07
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	1500.00 р
Приёма заявок	20.11.2025 09:00 - 18.12.2025 17:00
Дата проведения торгов	23.12.2025 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	3831.00 р
Срок и порядок	"Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. "
Порядок ознакомления	"По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 8987-230-34-65 - Ольга Петровна\nПо вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна."
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_21000002160000000282_3cf43186-d9ed-44d4-93ee-21f8b71c5dda.json

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



Фотографии объекта оценки (предоставлены заказчиком)



АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ
г.Альметьевск № 44 09 2022 г.

На основании приказа от "22"апреля 2022 г. № 32 комиссия в составе:
Набиев М.А., Идиятуллин К.Н., Баранец О. П., Нарушева Л. Е.,
проставили осмотр автомобиля марки ГАЗ-3309 специализированный 384210
двигатель В ЯСЗ Д245, 7, 124540, шасси В -330902000123
государственный знак В 364 ХЕ 16 RUS, принадлежащего ГБУ
«Альметьевское
районное государственное ветеринарное объединение»

1. Автомобиль выпуска 2002 года, с начала эксплуатации
отработав 11121 км, исправная, подвергалась среднему
ремонту 6 раз, капитальному ремонту _____ раз.
Со времени предыдущего среднего (капитального) ремонта отработал
_____ км, незначительно.

2. Наличие инструмента - нет

3. Проведены проверки авторемонт 01

4. Общий процент износа автомобиля 100 %

5. Автомобиль относится к классу специальных автомобилей

6. Общее техническое состояние автомобиля:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние
Двигатель - Пятицилиндровый рядный, 7-й класс, компрессия ниже нормы, люфтов.	
Сцепление - Износ выжимного подшипника, заднего диска	
Система охлаждения - не герметичность системы	
Система питания-карбюратор безаварийно	
Коробка передач - разрушение подшипника	
Передний мост - износ шаровых пальца	
Задний мост - износ главной пары	
Система смазки - падение давления	
Гидроусилитель руля	
Рулевое управление - люфтовый люфт, износ рулевых наконечников	
Тормозная система - износ тормозных накладок	
Крылья и подвески - деформация, изношенность коррозия	
Кузов-деформации во мостовых частях, изношенность коррозия до крупной перфорации пола.	
Рамы-шасси - износ в местах крепления к раме.	
Электрооборудование - обрывы электропроводки, разрушение генератора	
Контрольный свет приборост - отказ в работе прибора	
Аккумулятор - разрушение корпуса	
Радиатор-нет	
Вентилятор - разрушение диффузора, не герметичность клапанов	

Фары в сборе - окисление контактов
Задний фонарь в сборе - перегорание ламп
Подфарники в сборе - разбиты
Сиденья и спинка - Сиденья обтерлись, внутренняя отделка потрескалась.
Стекла лобовые - в трещинах. Боковые и задние в норме
Количество покрышек 4 штуки
запасных нет

7. Технический паспорт автомобиля У16 ХЕ 808984
8. Местонахождение объекта г.Альметьевск, ул.Геофизическая, 15В
9. Восстановительная стоимость автомобиля 467800,00 руб.
10. Остаточная стоимость автомобиля 0-00 руб.
11. Продажная стоимость автомобиля _____

Заключение комиссии: _____
техническое состояние автомобиля не
позволяет дальнейшую эксплуатацию

Председатель комиссии: _____ Набиев М.А.

Члены комиссии: _____ Идиятуллин К.Н.

Баранец О. П.

Нарушева Л. Е.

Маштакова В. А.

