Продажа Транспортное средство 2008 в Ханты-Мансийском авт. округе на торгах

Транспортное средство, прицеп без марки, 993930, 2008 г.в., г/н АН190786, VIN XWL99393080000049, рег. № 25-571-10-ГМУ;

Должник: ООО «СИБИНСТРОЙ ПЛЮС», собственник: ООО «СИБИНСТРОЙ ПЛЮС» Лот: Транспортное средство, прицеп без марки, 993930, 2008 г.в., г/н АН190786, VIN XWL99393080000049, цвет зеленый, г. Нижневартовск, тер. Западный промышленный узел горда, квартал 25, д. 44в, н/ц: 1021190 р, з-к: 153179 р., код: 0001, рег. № 25-571-10-ГМУ;


Назначение: Прямое


Данные торгов	
Номер извещения	23000051770000000767
Дата публикации	17.02.2026 15:26
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	10211.00 р
Приёма заявок	18.02.2026 10:00 - 19.03.2026 16:00
Дата проведения торгов	24.03.2026 10:00
Место проведения	ФАБРИКАНТ (https://www.fabrikant.ru)
Задаток	153179.00 р
Срок и порядок	Согласно условиям извещения
Источник	https://torgi.gov.ru/new/opendata/7710568760-notice/docs/notice_23000051770000000767_4afa3fe4-063a-4473-a93d-3b326f716af1.json


Организатор торгов	
Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"


ИНН	3000009506
КПП	300001001
ОГРН	1233000005050
Почтовый адрес	414045, Астраханская область, Г.О. ГОРОД АСТРАХАНЬ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ ШИРЯЕВА, ЗД. 16, ПОМЕЩ. 2
Фактический адрес	обл Астраханская, г.о. город Астрахань, г Астрахань, ул Ширяева, дом 16

Фото от продавца









Время регистрации действия осуществлять измерения секи - 1

Время жизни - 0

Время доступа к записи на действие (в секундах)60000

Результат обработки запроса сведений о транспортных средствах (транспортноекомпания) РФ:

Общество с ограниченной ответственностью,

Сведения о транспортных средствах:

Идентификационные сведения	Сведения 1/6
Идентификационный номер (VIN) - XWEBD27AB50116290	Вид цветной пульт цветовая гамма (кабина) - СИНИЙ
Идентификационный номер кузова - 1GNSKBKC4LR123456	Вид кузова - Седан
Идентификационный номер шасси - отсутствует	Вид марки Марка - ГАЗ ГАЗЕЛЬ NEXT
Номер кузова (кабины, прицепа) - 3302Х	Вид марки Марка - ГАЗ ГАЗЕЛЬ NEXT
Номер шасси (рамы) - 3302Х	Вид модели Модель - Фургон
Сведения о регистрационных документах	Вид назначения ТС Назначение ТС - 01. Легковой универсал
Вид ТОО Транспортное или автотранспортное средство - 20. Свидетельство	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
регистрации транспортного средства (свидетельство СТС)	Сведения о цветах кузова
Дата выдачи документа - 15.03.2018	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Дата выдачи регистрационного документа - 15.03.2018	Сведения о двигателе
Организация выдавшая документ - ФКУ ГИБДД России по г. Новокузнецку	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Сведения о ПТС	Вид топлива - Бензин
Вид ПТС - Паспорт транспортного средства	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Дата выдачи ПТС - 10.03.2018	Сведения о шасси
Организация выдавшая ПТС - ГАЗ	Номер двигателя - 4216Н0
Серия бланка ПТС - 52 НЕ	Объем двигателя - 2693
Собственник - гражданство, ИНН	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Собственник - юридическое лицо	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Наименование ООО организации - Общество с ограниченной ответственностью	Сведения о цветах кузова
Сокращенное наименование организации - ООО "ЛИДЕР ПЛЮС"	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Ограничения действий	Сведения о двигателе
Вид ТОО Ограничения действий - Запрет на совершение действий	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Дата ограничения действия - 15.03.2018	Вид топлива - Бензин
Код ограничения - 1 (ЗАПРЕТ)	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Кем наложено ограничение - ОТДЕЛ ГИБДД России по г. Новокузнецку	Сведения о шасси
Сведения о розыске	Номер двигателя - 4216Н0
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Объем двигателя - 2693
Основание для розыска -	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Сведения о ДТП	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Количество ДТП - 0	Сведения о цветах кузова
Дата самого раннего ДТП -	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Дата самого позднего ДТП -	Сведения о двигателе
Количество повреждённых ТС - 0	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Количество погибших - 0	Вид топлива - Бензин
Количество раненых - 0	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Сведения об утилизации	Сведения о шасси
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Номер двигателя - 4216Н0
Сведения о розыске	Объем двигателя - 2693
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Основание для розыска -	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Сведения о ДТП	Сведения о цветах кузова
Количество ДТП - 0	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Дата самого раннего ДТП -	Сведения о двигателе
Дата самого позднего ДТП -	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Количество повреждённых ТС - 0	Вид топлива - Бензин
Количество погибших - 0	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Количество раненых - 0	Сведения о шасси
Сведения об утилизации	Номер двигателя - 4216Н0
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Объем двигателя - 2693
Сведения о розыске	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Основание для розыска -	Сведения о цветах кузова
Сведения о ДТП	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Количество ДТП - 0	Сведения о двигателе
Дата самого раннего ДТП -	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Дата самого позднего ДТП -	Вид топлива - Бензин
Количество повреждённых ТС - 0	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Количество погибших - 0	Сведения о шасси
Количество раненых - 0	Номер двигателя - 4216Н0
Сведения об утилизации	Объем двигателя - 2693
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Сведения о розыске	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Сведения о цветах кузова
Основание для розыска -	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Сведения о ДТП	Сведения о двигателе
Количество ДТП - 0	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Дата самого раннего ДТП -	Вид топлива - Бензин
Дата самого позднего ДТП -	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Количество повреждённых ТС - 0	Сведения о шасси
Количество погибших - 0	Номер двигателя - 4216Н0
Количество раненых - 0	Объем двигателя - 2693
Сведения об утилизации	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Сведения о розыске	Сведения о цветах кузова
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Основание для розыска -	Сведения о двигателе
Сведения о ДТП	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Количество ДТП - 0	Вид топлива - Бензин
Дата самого раннего ДТП -	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Дата самого позднего ДТП -	Сведения о шасси
Количество повреждённых ТС - 0	Номер двигателя - 4216Н0
Количество погибших - 0	Объем двигателя - 2693
Количество раненых - 0	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Сведения об утилизации	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Сведения о цветах кузова
Сведения о розыске	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Сведения о двигателе
Основание для розыска -	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Сведения о ДТП	Вид топлива - Бензин
Количество ДТП - 0	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Дата самого раннего ДТП -	Сведения о шасси
Дата самого позднего ДТП -	Номер двигателя - 4216Н0
Количество повреждённых ТС - 0	Объем двигателя - 2693
Количество погибших - 0	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Количество раненых - 0	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Сведения об утилизации	Сведения о цветах кузова
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Сведения о розыске	Сведения о двигателе
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Основание для розыска -	Вид топлива - Бензин
Сведения о ДТП	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Количество ДТП - 0	Сведения о шасси
Дата самого раннего ДТП -	Номер двигателя - 4216Н0
Дата самого позднего ДТП -	Объем двигателя - 2693
Количество повреждённых ТС - 0	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Количество погибших - 0	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Количество раненых - 0	Сведения о цветах кузова
Сведения об утилизации	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Сведения о двигателе
Сведения о розыске	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Вид топлива - Бензин
Основание для розыска -	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Сведения о ДТП	Сведения о шасси
Количество ДТП - 0	Номер двигателя - 4216Н0
Дата самого раннего ДТП -	Объем двигателя - 2693
Дата самого позднего ДТП -	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Количество повреждённых ТС - 0	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Количество погибших - 0	Сведения о цветах кузова
Количество раненых - 0	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Сведения об утилизации	Сведения о двигателе
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Сведения о розыске	Вид топлива - Бензин
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Основание для розыска -	Сведения о шасси
Сведения о ДТП	Номер двигателя - 4216Н0
Количество ДТП - 0	Объем двигателя - 2693
Дата самого раннего ДТП -	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Дата самого позднего ДТП -	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Количество повреждённых ТС - 0	Сведения о цветах кузова
Количество погибших - 0	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Количество раненых - 0	Сведения о двигателе
Сведения об утилизации	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Вид топлива - Бензин
Сведения о розыске	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Сведения о шасси
Основание для розыска -	Номер двигателя - 4216Н0
Сведения о ДТП	Объем двигателя - 2693
Количество ДТП - 0	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Дата самого раннего ДТП -	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Дата самого позднего ДТП -	Сведения о цветах кузова
Количество повреждённых ТС - 0	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Количество погибших - 0	Сведения о двигателе
Количество раненых - 0	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Сведения об утилизации	Вид топлива - Бензин
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Сведения о розыске	Сведения о шасси
Розыск ТС - Транспортное средство не находится в розыске	Номер двигателя - 4216Н0
Основание для розыска -	Объем двигателя - 2693
Сведения о ДТП	Мощность двигателя, л. с. (кВт) - 106 (78)
Количество ДТП - 0	Вид экологии ТС Экология ТС - 5
Дата самого раннего ДТП -	Сведения о цветах кузова
Дата самого позднего ДТП -	Вид цветовой группы цветовая гамма - Синий
Количество повреждённых ТС - 0	Сведения о двигателе
Количество погибших - 0	Вид двигателя Тип двигателя - ДВС
Количество раненых - 0	Вид топлива - Бензин
Сведения об утилизации	Вид экологии ТС Экология ТС - 4
Утилизация ТС - Транспортное средство не утилизировано