Продажа Транспортное средство 2019 в Республике Татарстан на торгах

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000787

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000787


Вид транспорта: легковой; Марка: 28575-01 АСМП; Модель: 28575-01 АСМП; Год выпуска: 2019; VIN номер: XU6285751K0000787; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000494
Дата публикации	14.04.2026 15:14
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	13200.00 р
Приёма заявок	15.04.2026 09:00 - 27.05.2026 17:00
Дата проведения торгов	01.06.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	120108.80 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке
Порядок ознакомления	Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: механик 8996-905-24-81 - Рустам (ГАУЗ "Азнакаевская ЦРБ") По вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000494

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Вишневского, дом 26

Фото от продавца



Утверждаю:
Главный врач _____ Т.Ю.Цыганов

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«___» _____ 2025 г.

1. Принадлежащий Алнашевская ЦРБ
2. Адрес владельца г. Алнашево ул.Хасанщиной , д.21
3. Реквизиты р/сч _____ банк _____ БИК 019205400
ИНН 1643002863 ОКОНХ 91511 ОКПО 01957740

4. Характеристика транспортного средства

4.1. Тип машины Автомобиль скорой медицинской службы
4.2. VIN № XUS285751K0000787
4.3. Год выпуска 2019 г.
4.4. Цвет ГОСТ Р50574-2019
4.5. Пробег 417138 км
4.6. Гос. номер В431УХ 716 RUS
4.7. Марка и модель 28575-01
4.8. Завод-изготовитель ООО «АВТОДОМ» г.Ульяновск
4.9. Шасси № отсутствует
4.10. Двигатель № CUY3 K737386
4.11. Кузов № X2FXXXESGXKT37386
4.12. Тех.паспорт № 73РВ797411

5.1. Восстановительная стоимость на дату последней переоценки 2584016,00 руб.
5.2. Износ в % 100
5.3. Остаточно-восстановительная стоимость на дату последней переоценки 0

6. Техническое состояние

6.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): на кузове присутствуют сколы и следы коррозии, сколы и мелкие царапины на лакокрасочном покрытии кузова, магнитола и акустические колонки отсутствуют, разбиты отражатели на заднем бампере, сколы и трещины на лобовом стекле, трещины на переднем и заднем бамперах, отсутствует заглушка буксировочного отверстия, задняя ручка открывания двери отсутствует, сломано крепление правого и левого внешнего зеркала, замок зажигания снят, отсутствует имбилайзер, отсутствует пластиковая подрулевая обшивка, коррозия несущих конструкций, днища и нижней части боковин кузова, оконных проемов, передние и задние световые приборы с трещинами и помутневшей оптикой, стекла имеют сколы и трещины, сиденья продавленный, замки сломанный.

6.2. Двигатель: повышенный шум при работе, частично разобран, нарушена герметичность вентиляции картера, неисправна система выпуска отработавших газов, отсутствует турбокомпрессор, износ (выработка) цилиндров, течь масла через сальниковые уплотнение, износ поршневой группы, масленый насос, цепи и звездочки имеет выработку.

6.3. Коробка передач: износ посадочных мест подшипников, выработка шестерен и износ рабочей поверхности первичного, вторичного и промежуточного валов коробки передач, износ кулисы включения передач, повышенная вибрация, течь масла через сальники.

6.4. Рулевое управление: люфт рулевого колеса превышает предельно допустимый, рулевой механизм не поддается регулировке, течь масла через сальниковые уплотнения.

6.5. Передний мост: повышенный люфт, износ шлицевой части полуосей, износ сайлентблоков рычагов.

6.6. Задний мост: износ посадочных мест ступ блоков рессор, погнута балка, погнутый рычаги, рессоры сломаны, амортизаторы имеют следы запотевания.

6.8. Электрооборудование: износ токосъемных щеток, замыкание витков статорной обмотки генератора, замыкание обмотки стартера, нарушена изоляция электропроводки, АКБ отсутствуют.

6.10. Состояние шин: сколы на дисках, видимые нарушения формы, боковые трещины, износ протектора, запасное колесо отсутствует, комплект зимней и летней резины отсутствует, комплект брызговиков отсутствует.

6.11. Прочие замечания: балонный ключ и домкрат отсутствует, комплект декоративных колесных колпаков отсутствует, оригинал ПТС в наличии, СТС в наличии.

