

Продажа Транспортное средство 2019 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000684

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000684

Вид транспорта: Легковой; Марка: 28575-01 АСМП; Модель: 28575-01 АСМП; Год выпуска: 2019; VIN номер: XU6285751K0000684; Назначение: Прямое

Данные торгов

Номер извещения 21000002330000000498

Дата публикации 16.04.2026 10:14

Форма проведения Аукцион

Статус торгов Завершены

Шаг торгов 13100.00 р

Приёма заявок 17.04.2026 09:00 - 02.06.2026 17:00

Дата проведения торгов 05.06.2026 09:00

Место проведения SALE.ZAKAZRF (<http://sale.zakazrf.ru/>)

Задаток 119796.70 р

Срок и порядок Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке

Порядок ознакомления Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 8-917-291-10-11 - нач. гаража Зайнутдинов Руслан Рафаилович, механик 89196817752 - Андрей Юрьевич (ГАУЗ «Нижекамская центральная районная многопрофильная больница») По вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна

Источник <https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000498>

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Вишневского, дом 26

Фото от продавца

ООО «АК ВОСТОК»
420044, г. Казань, ул. Волгоградская 49 тел. 202-05-94

5.7. **Задний мост:** предельно допустимые люфты в сопряженных соединениях, износ тормозных фрикционных накладок, задних ступиц - требуется проведение технического обслуживания, с дополнительными ремонтными работами.

5.8. **Электрооборудование:** требуется проведение технического обслуживания жидкостного и воздушного автономного отопителя двигателя и салона автомобиля, с дополнительными ремонтными работами.

5.9. АКБ: осыпание активной массы, сульфатация пластин - к дальнейшей эксплуатации не пригоден.

5.10. **Состояние шин:** повреждения обнажающие корд по всей длине беговой дорожки.

Заключение комиссии: Автомобиль пригоден к дальнейшей эксплуатации, ремонт экономически не выгоден. Подлежит реализации.

Председатель комиссии:

Главный врач

С.Н.Мерясов

Члены комиссии:

Директор

A.C. Наполов

Механика 1

А. Ю. Ядров

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Принадлежность: ГАУЗ «Нижегородская центральная районная многопрофильная больница»

3. Реквизиты: ТОЛК МФ РГ (ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная

БИК 049205805 ИИН 165106494 КПП 165101001 ОКПО- 33881949; ОКВЭД- 85.1

4. Характеристики транспортного средства:

4.1. Тип трансп. средства: Автомобиль СМП	4.7. Марка и модель: Форд Транзит 28575-01
4.2. Категория трансп. средства: В	4.8. Завод изготовитель: ООО

4.3. Год выпуска: 2019г.

4.10. Номер двигателя: CYF5 KT37185

4.5. Пробег: 272924 км	4.11. Номер кузова: X2FXXXESGXKT37185
4.6. Гос.номер: Е 278 АМ 716 rus	4.12. ПТС№: 73 РА 995708

5.1 Кузов, кабина (включая состояние салона): салон и внешний вид в удовлетворительном

3.1. Кузов, кабина (включая состояние салона), сиденья и подголовники сиденья в удовлетворительном состоянии – требуется ремонт, замена элементов - покраска кузова.

5.2. Двигатель: не равномерная работа ДВС, посторонние шумы при работе. Требуется проведение капитального ремонта ДВС, ремонт турбокомпрессора.

5.3. Сцепление: требуется замена 2х массового маховика, сцепления в сборе, выжимного подшипника сцепления.

5.4. Коробка передач: недопустимые шумы при работе, плохое включение передач – 1-й, 2-й передачи - требуется ремонт.

5.5. Рулевое управление: предельно допустимые люфты в сопряженных соединениях, РТИ - требуется проведение технического обслуживания, с дополнительными ремонтными

5.6. **Передний мост:** предельно допустимые люфты в сопряженных соединениях, износ

тормозных фрикционных накладок, передних амортизационных стоек, передних ступиц требуется проведение текущего обслуживания, с дополнительными ремонтными работами.

22	FORD TRANZIT модель R 28575	XU6285751K0000684	2019	E278AM 716RUS	1 187 747,00	973 563,11
----	--------------------------------	-------------------	------	---------------	--------------	------------



