Продажа Транспортное средство 2019 в Республике Татарстан на торгах

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000647

28575-01 АСМП, год выпуска 2019, VIN XU6285751K0000647

Вид транспорта: Легковой; Марка: 28575-01 АСМП; Модель: 28575-01 АСМП; Год выпуска: 2019; VIN номер: XU6285751K0000647; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000506
Дата публикации	22.04.2026 11:24
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	13200.00 р
Приёма заявок	23.04.2026 09:00 - 06.07.2026 17:00
Дата проведения торгов	09.07.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	119796.70 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке
Порядок ознакомления	Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 8966-993-50-96 - нач.рем.мастерской Зарипов Радик Раисович (ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г.Казани) По вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000506

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Вишневского, дом 26

Фото от продавца

50	Автомобиль скорой медицинской помощи	XU6285751K0000647	2019	В989ХН716RUS



2.9. Электрооборудование: Стартер и генератор неисправны, замкнуты обмотки

2.10. АКБ: АКБ 2 шт. замкнуты, необходима замена

2.11. Шины: 195/70 R15C лето - 4 шт. износ 100 %, зима 205/75 R16C -4 шт. износ 100%.

2.12. Прочие замечания: Транспортное средство АСМП 28575-01 г.н. В 989 ХН 716 невостребованное, не соответствует требованию актива (не приносит полезного потенциала), находится в неудовлетворительном состоянии, по причине необходимости проведения дорогостоящего ремонта.

Акт составил: начальник автоколонны ____________ Хабибуллин Р.Х.

« __ » ____________ 20___г.

АКТ

осмотра и технического состояния автотранспортного средства

1.Характеристика транспортного средства

Тип Т/С легковой

Тип кузова Автомобиль скорой медицинской помощи

Год выпуска 2019

Цвет ГОСТ ГОСТ Р50574-2019 лимонный

Пробег 339 410 км.

Гос. рег. номер В 989 ХН 716

Марка и модель Ford Transit 28575-01

Завод-изготовитель ООО «АВТОДОМ» Россия

Шасси № отсутствует

Двигатель модель, № CYF5 KS36560

Кузов, VIN № X2FXXXESGXKS36560

Тех. паспорт №, СТС № ПТС 73 РА 995578 СТС 9916 058 098

2. Техническое состояние

Транспортное средство перемещается на эвакуаторе

...зов автомобиля по периметру подвергнут небольшой коррозии, имеются сколы, царапины, ...ны, ветровое стекло имеет трещины.

Двигатель: дизельный, состояние неисправное, не заводится, заклинил, турбокомпрессор ...равен (заклинил), необходим кап. ремонт или замена.

...КПП – в неисправном состоянии, нет 1-2, 4 передач, необходим ремонт.

...даточная коробка: отсутствует

...левое управление - неисправное, необходим ремонт рулевой рейки.

...редний мост: замена приводов L и R.

...дний мост: отсутствует