Продажа Транспортное средство 2015 в Республике Татарстан на торгах

658625 эвакуатор автомобильный, год изготовления 2015, VIN XDF658625F0001094

658625 эвакуатор автомобильный, год изготовления 2015, VIN XDF658625F0001094

Марка: 658625 эвакуатор автомобильный; Модель: 658625 эвакуатор автомобильный; Год выпуска: 2015; VIN (заводской) номер: XDF658625F0001094; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000334
Дата публикации	18.05.2026 15:49
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	35300.00 р
Приёма заявок	19.05.2026 09:00 - 26.06.2026 17:00
Дата проведения торгов	30.06.2026 17:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	320600.00 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Порядок ознакомления	По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел. 533-37-91 –Бакулев Андрей Михайлович. По вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000334

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



– сколы и царапины на лобовом стекле;
– имеются повреждения на переднем бампере;
– повреждена правая подножка кабины;
– отсутствует один держатель с стеклоочистительной щеткой;
– износ зеркал заднего вида.

6. Крано-манипуляторная установка:
– не работает КМУ;
– отсутствует ротатор;
– отсутствует траверса;
– отсутствуют трубки высокого давления;
– отсутствует опора (башмак) лапы аутригеров;
– не работает гидрораспределитель;
– отсутствуют гидрозамки на гидроцилиндрах.

Осмотр технического состояния автомобиля КамАЗ-4308 г/н У054ХМ116, 2015 года выпуска производился в составе комиссии, согласно приказа №110-п от 17 мая 2024 года.

Председатель комиссии:
Начальник территориального управления Н.С. Агишев
Члены комиссии:
Начальник хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Н.В. Андрианова
Главный специалист ОТК и ЭТС И.И. Лотфуллин
Заместитель начальника хозяйственного отдела территориального управления в г. Казани Ж.З. Хасанов



Эвакуатор автомобильный КАМАЗ 658625, идентификационный номер (VIN) XDF658625F0001094, 2015 года выпуска, гос.№У054ХМ 116RUS, инв.№ 190009013832



Утверждаю
Заместитель директора ГБУ
«Безопасность дорожного движения»
И.И. Хузиахметов
«12» января 2026 года

АКТ

осмотра технического состояния автомобиля 658625 (КамАЗ-4308)
государственный регистрационный знак У054ХМ116, 2015 года выпуска,
VIN: XDF658625F0001094, общий пробег 122057 км
(инв.№ 190009013832)

1. Двигатель:
– требует ремонта;
– не работает турбина;
– дымит.

2. Трансмиссия:
– не работает гидроусилитель руля;
– течь антифриза из системы охлаждения;
– износ глушителя;
– требуется ремонт КПП (не включаются передачи).

3. Электрооборудование:
– отсутствует левая и правая противотуманные фары;
– внутреннее повреждение рефлектора левой и правой фары;
– не работают осветительные приборы;
– не работает звуковой сигнал;
– отсутствуют две аккумуляторные батареи.

4. Ходовая часть:
– износ рулевых наконечников;
– износ резины;
– неисправна тормозная система;
– износ крестовин карданного вала;
– отсутствует запасное колесо.

5. Внешний вид:
– царапины, следы коррозии по всей кабине и платформе;