Продажа VOLVO S80 2010 в Челябинской области на торгах

Транспортное средство VOLVO S80 (Год (дата) выпуска: 2010)

Марка, модель ТС: VOLVO S80 Тип ТС Легковой седан Идентификационный номер (VIN): YV1AS6050B1142989 Год (дата) выпуска: 2010 Модель и номер двигателя: B5254T 4484809 Мощность двигателя, л.с. (кВт) 231,0 (169,9) Рабочий объем двигателя, куб.см 2521 Шасси № отсутствует Кузов № YV1AS6050B1142989 Цвет: Темно-синий Пробег, по одометру или расчетный 340 470 км. Паспорт ТС, дата выдачи 74 РТ 270069, 06.09.2024 г.

Вид транспорта: Легковой седан; Марка: VOLVO; Модель: S80; Год выпуска: 2010; Пробег: null; Объем двигателя: 2521; VIN номер: YV1AS6050B1142989; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	22000144510000000010
Дата публикации	03.06.2026 06:44
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	27745.65 р
Приёма заявок	03.06.2026 08:00 - 30.06.2026 08:00
Дата проведения торгов	06.07.2026 08:00
Место проведения	ТЭК-Торг (https://www.tektorg.ru)
Задаток	55491.30 р
Срок и порядок	Задаток для участия в аукционе вносится денежными средствами в валюте РФ, единым платежом в срок не позднее даты и времени окончания подачи заявок на реквизиты счета Оператора электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки, опубликованном на сайте оператора (https://www.tektorg.ru/sale/documents).

Порядок ознакомления	Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца: e.gorlova@gov74.ru либо по телефону 8 900 071 33 59 в рабочие дни, с 13:00 до 16:00, для согласования дня и времени осмотра
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/22000144510000000010

Организатор торгов

Наименование	УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН	7453148664
КПП	745301001
ОГРН	1057424585756
Почтовый адрес	454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ЦВИЛЛИНГА, Д. 27
Фактический адрес	454091, Челябинская обл, г Челябинск, ул Цвиллинга д. 27

Фото от продавца



Общий вид салона



Общий вид подкапотного пространства

53



Зеркало заднего вида правое – дефорсация



Накладка порога центральная – трещины



Дверь передняя правая – деформация, нарушение ЛКП



Дверь передняя правая – деформация, нарушение ЛКП



Капот – деформация, нарушение ЛКП



Крыло переднее левое – деформация, нарушение ЛКП, коррозия



Крыло переднее левое – деформация, нарушение ЛКП, коррозия



Дверь передняя левая – коррозия, нарушение ЛКП

51

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Фотофиксация объекта оценки



Общий вид



Общий вид



Общий вид



Общий вид



Идентификационный номер



Зеркало заднего вида правое – разрушено



Арка задняя левая – коррозия



Арка задняя правая – коррозия



Крыша – деформация, нарушение ЛКП



Пассажирская правая стойка – деформация



Руль – потертости глубокие царапины



Общий вид салона



Общий вид салона



Общий вид салона