Продажа SKODA OCTAVIA 2008 в Республике Татарстан на торгах

SKODA OCTAVIA, год изготовления 2008, VIN TMBDX41U988868307

SKODA OCTAVIA, год изготовления 2008, VIN TMBDX41U988868307

Вид транспорта: Легковой; Марка: SKODA OCTAVIA; Модель: SKODA OCTAVIA; Год выпуска: 2008; VIN номер: TMBDX41U988868307; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000352
Дата публикации	01.07.2026 08:40
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3800.00 р
Приёма заявок	02.07.2026 09:00 - 12.08.2026 17:00
Дата проведения торгов	17.08.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	25500.00 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Порядок ознакомления	По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел.+7906-114-84-11 – Горшков Валерий По вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000352

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

№ п/п	деталь, узел, агрегат, система		Вид повреждения	Локализация	Принадлежность повреждений ТС к рассматриваемому ДТП	Объем повреждения (длина, ширина, глубина)	Заключение				Трудозатраты, не нормированные изготовителем ТС
	Вид / расположение	Материал / вид ЛКП					Диагностика дефекта повреждения	замена	тип ремонта (1,2,3)	категория окраски (полная частичная, наружная)	
1	ФАРА Л В СБОРЕ	пластик	Разрушена	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	+	-	-	
2	ФАРА ПР В СБОРЕ	пластик	Разрушена	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	+	-	-	
3	КРЫЛО П Л	металл	Сквозная коррозия	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	+	-	наружи	
4	ПОРОГ ДВЕРИ ПР	металл	Вмятины на пл.>50%, ИРЖ	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	+		полная	
5	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П	пластик	Разрушена	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	
6	КРЫШКА П	пластик	Нарушено ЛКП	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	
7	КРЫЛО П ПР	металл	Нарушено ЛКП	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	
8	ДВЕРЬ П Л	металл	Нарушено ЛКП	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	
9	ДВЕРЬ П ПР	металл	Нарушено ЛКП	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	









Приложение к акту осмотра ТС

Комплектация транспортного средства

Коробка передач	МКПП	*Сигнализация*	+
ГУР (электро)	+	*Навигация*	
Тормозная система		*Компьютер*	+
Парктроник		*Электропривод пер. сидений*	
Багажник (релинги) крыши		*Аудиосистема*	+
Тягово-сцепное уст-во		*Регулировка фар*	+
Зеркало заднего вида		*Регулируемая подвеска*	
Тонированные стекла		*Противотум. фары*	
Фары ксенон		*Раздельная спинка задних сидений*	
Омыватель, очиститель фар		*Многофункцион. дисплей*	
Обогрев сидений	+	*Газовое обору-дов.*	
Спойлер передний, задний		*Аэрбег (подушки безопасности)*	2
Комфортабельность		*Датчик дождя*	
Накладки арок, порогов		*Антенна, электрич.*	
Накладки окраш. хромированные		*Обогрев стекла*	
Дисковые тормоза задние		*Дефлекторы стекол*	
Спорт. сиденья		*Дуга защитная*	
Натуральная кожа (салон)		*Полный привод*	
Литые диски		*Люк*	
Размер дисков	15	*Чехлы сидений*	
Центральный замок	+	*Система ночного видения*	
Стеклопод. электр.	2	*Система курсовой устойчивости*	

Прочее	













