

Продажа SKODA OCTAVIA 2008 в Республике Татарстан на торгах по банкротству

SKODA OCTAVIA, год изготовления 2008, VIN TMBDX41U988868307

SKODA OCTAVIA, год изготовления 2008, VIN TMBDX41U988868307

Вид транспорта: Легковой; Марка: SKODA OCTAVIA; Модель: SKODA OCTAVIA; Год выпуска: 2008; VIN номер: TMBDX41U988868307; Назначение: Прямое

Данные торгов

Номер извещения	21000002160000000352
Дата публикации	01.07.2026 08:40
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	3800.00 р
Приёма заявок	02.07.2026 09:00 - 12.08.2026 17:00
Дата проведения торгов	17.08.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	25500.00 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Порядок ознакомления	По вопросам осмотра или получения дополнительной информации обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, тел.+7906-114-84-11 – Горшков Валерий По вопросам оформления заявки для участия в аукционе, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000352

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца

№ п/п	деталь, узел, агрегат, система		Вид повреждения	Локализация	Приводимость повреждений ТС к рассматриваемому ДТП	Объем повреждения (длина, ширина, глубина)	Заключение				Трудозатраты, не нормированные изготовителем ТС
	Вид / расположение	Материал / вид ЛКП					Диагностика дефекта повреждения	замена	тип ремонта (1,2,3)	категория окраски (показатель качества окраски)	
1	ФАРА Л В СБОРЕ	пластик	Радиусная	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	+	-	-	
2	ФАРА ПР В СБОРЕ	пластик	Радиусная	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	+	-	-	
3	КРЫЛО П Л	металл	Скользящая	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	+	-	наружи	
4	ПОРОГ ДВЕРИ ПР	металл	Вмятина на 10-50%, 10/20	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	+	-	полная	
5	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П	пластик	Радиусная	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	
6	КРЫШКА П	пластик	Наружная ЛКП	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	
7	КРЫЛО П ПР	металл	Наружная ЛКП	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	
8	ДВЕРЬ П Л	металл	Наружная ЛКП	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	
9	ДВЕРЬ П ПР	металл	Наружная ЛКП	наруж стр	да	ширина - длина - глубина -	-	-	-	наружи	

Комплектация транспортного средства

Коробка передач	МКПП	Сигнализация	+
ГУР (электро)	+	Навигация	+
Тормозная система		Компьютер	+
Парктроник		Электропривод пер. сидений	
Багажник (релинги) крыши		Аудисистема	+
Газово-светное уст-во		Регулировка фар	+
Зеркало заднего вида		Регулируемая подвеска	
Тонированные стекла		Противотум. фары	
Фары ксенон		Разделенная спинка задних сидений	
Омыватель, очиститель фар		Многофункционал. дисплей	
Обогрев сидений	+	Газовое оборуд-е	
Стойлер передний, задний		Лазер (подушки безопасности)	2
Комфортность		Датчик дождя	
Накладки арок, порогов		Антенна, электрич.	
Накладки окраш. хромированные		Обогрев стекла	
Дисковые тормоза задние		Дефлекторы стекол	
Спорт. сиденья		Дуга защитная	
Натуральная кожа (салон)		Полный привод	
Литые диски		Люк	
Размер дисков	15	Чехлы сидений	
Центральный замок	+	Система ночного видения	
Стеклопод. электр.	2	Система устойчивости курсовой	

Прочее	
--------	--



