Продажа Транспортное средство 2020 в Республике Татарстан на торгах

22270B АСМП, год выпуска 2020, VIN XDT22270BL0000163

22270B АСМП, год выпуска 2020, VIN XDT22270BL0000163


Вид транспорта: Легковой; Марка: 22270B АСМП; Модель: 22270B АСМП; Год выпуска: 2020; VIN номер: XDT22270BL0000163; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002330000000531
Дата публикации	17.08.2026 13:51
Форма проведения	Публичное предложение
Статус торгов	Завершены
Шаг торгов	13093.97 р
Приёма заявок	18.08.2026 09:00 - 16.09.2026 17:00
Дата проведения торгов	21.09.2026 09:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	130939.70 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в продаже имущества (10 % от начальной цены лота) перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок единым платежом на виртуальный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке
Порядок ознакомления	Осмотр транспортных средств осуществляется по телефону: 89274161800 - Валерий Рифович механик (ГАУЗ "Аксубаевская ЦРБ") По вопросам оформления заявки для участия в продаже имущества, обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу до 15:45 (обед с 11:45 до 12:30) по тел. (843) 264-30-81 – Прокофьева Елена Александровна
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002330000000531

Организатор торгов

Наименование	МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН	1655043430
КПП	165501001
ОГРН	1021602851753
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	Респ Татарстан, г.о. город Казань, г Казань, ул Вишневского, дом 26

Фото от продавца




ООО «АК ВОСТОК»
420044, г.Казань, ул.Волгоградская 49 тел.202-93-94

- трещина корпуса КПП;
2.5. Раздаточная коробка – отсутствует
2.6. Рулевое управление:
- износ деталей рулевой рейки;
- рулевого управления.
2.7. Передний мост:
- износ амортизатора;
- механический износ деталей;
- резьбовые соединения изношены.
2.8. Задний мост
- износ кулаков, посадочных мест ступицы;
- задняя балка имеет деформацию;
- тормозные цилиндры имеют коррозию.
-задние рессоры сломаны
2.9. Электрооборудование:
- нарушено изоляция электропроводки;
- замкнуты провода.
2.10. АКБ:
- отсутствует.
2.11. Состояние шин:
- износ протектора;
- боковые порезы.
2.12.Прочие замечания:

Акт составил: главный механик

/ Хаматнуров В.Р.



«Утверждаю»
Главный врач ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ»
Пореев Г.В
» 20 г

АКТ
осмотра и технического состояния автотранспортного средства

1. Характеристика транспортного средства
1.1. Тип машины – Автомобиль СМП
1.2. Тип кузова – АСМП
1.3. Год выпуска – 2020
1.4. Цвет – лимонный (желтый)
1.5. Пробег – 334288
1.6. Гос.рег. номер Е 939ОО716RUS
1.7. Марка модель – 22270В
1.8. Завод изготовитель – ООО (Спец-Техника Нижегородец)
1.9. Шасси № - отсутствует
1.10. Двигатель № LK50283
1.11. Кузов №X2FXXXESGXLK50283
VIN №XDT22270BL0000163
1.12. Тех.паспорт №164301008452174
СТС№99 21 060181

2. Техническое состояние
2.1. Транспортное средство перемещается (на эвакуаторе, на буксире, своим ходом (нужное подчеркнуть)
2.2. Кузов, кабина, корпус, салон (описание):
-арки, пороги сгнили и имеют сквозные дыры;
- передние и задние световые приборы с трещинами и помутневшей оптикой;
- стекла имеют сколы и трещины и помутнения ;
- днище прогнило и имеет сквозные дыры;
- сиденья продавлены, ткань порвана, обивка сидений с дефектом
- коррозия корпуса
2.3. Двигатель:
- износ поршневой группы, коленвала, распредвала, головки блока.
2.4. Коробка передач:
- износ валов шестерен;



17	АСМП 22270В с включенным оборудованием	XDT22270BL0000163	2020	E939OO716RUS