

Продажа LADA LARGUS 2015 в Республике Татарстан на торгах

Шамсутдинова Лидия Ивановна,
Прокофьева Елена Александровна
+7(843)2643081
imkazna@mail.ru

LADA KS0Y5L LADA LARGUS, год выпуска 2015, VIN XТАKS0Y5LF0862477 с ГБО

LADA KS0Y5L LADA LARGUS, год выпуска 2015, VIN XТАKS0Y5LF0862477 с ГБО

Вид транспорта: Легковой; Марка: LADA KS0Y5L LADA LARGUS; Модель: LADA KS0Y5L LADA LARGUS; Год выпуска: 2015; VIN номер: XТАKS0Y5LF0862477; Назначение: Прямое

Данные торгов

Номер извещения 21000002160000000374

Дата публикации 05.10.2026 05:39

Форма проведения Аукцион

Статус торгов Объявлены

Шаг торгов 21064.70 р

Приёма заявок 06.10.2026 06:00 - 03.11.2026 14:00

Дата проведения торгов 09.11.2026 06:00

Место проведения SALE.ZAKAZRF (<http://sale.zakazrf.ru/>)

Задаток 42129.40 р

Срок и порядок Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок на виртуальный счет Заявителя на электронной площадке.
Задаток должен поступить на виртуальный счёт заявителя до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на виртуальный счет заявителя.

Источник <https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000374>

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



Марка, модель	LADA LARGUS
Идентификационный номер (VIN)	XTAKS0YU1F0862477
Кузов (кабина, прицеп) №	XTAKS0YU1F0862477
Шасси (рама)№	Отсутствует
Год выпуска	2015
Мощность двигателя, кВт / л.с.	77 кВт, 104,7 л.с.
Тип двигателя	Бензиновый
Цвет	Белый
Тип ТС	Легковой прочее
Категория ТС	B
Пробег, км	314426
Регистрационный знак	X177MM116

Техническое состояние

1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона) – Локальная коррозия. Сколы и царапины на лакокрасочном покрытии кузова. Любое стекло с трещинами. Потеряны и загрязнены панели приборов, сидений, пластиковые детали багажника.
2. Двигатель – в рабочем состоянии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
3. Коробка передач – в рабочем состоянии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
4. Рулевое управление – в наличии, требуется диагностика;
5. Подвеска – в наличии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
6. Электрооборудование – в рабочем состоянии;
7. Аккумулятор – в наличии, в рабочем состоянии;
8. Состояние шин – в наличии, индекс 105H, Коммент летней резины отсутствует.
Газобаллонное оборудование в наличии.

Главный специалист отдела продаж, использования и обслуживания
мусорных баков ПУ «ИРЯ» В.М.Горюнов

Главный специалист отдела реализации государственного
мультивал
ПУ «ИРЯ» А.С.Золотов

