

Продажа CHEVROLET NIVA 2016 в Республике Татарстан на торгах

Шамсутдинова Лидия Ивановна,
Прокофьева Елена Александровна
+7(843)2643081
imkazna@mail.ru

CHEVROLET NIVA, 212300-55, год изготовления 2016, VIN X9L212300H0610759

CHEVROLET NIVA, 212300-55, год изготовления 2016, VIN X9L212300H0610759

Вид транспорта: Легковой; Марка: CHEVROLET NIVA, 212300-55; Модель: CHEVROLET NIVA, 212300-55; Год выпуска: 2016; VIN номер: X9L212300H0610759; Назначение: Прямое

Данные торгов

Номер извещения 21000002160000000374

Дата публикации 05.10.2026 05:39

Форма проведения Аукцион

Статус торгов Объявлены

Шаг торгов 21904.70 р

Приёма заявок 06.10.2026 06:00 - 03.11.2026 14:00

Дата проведения торгов 09.11.2026 06:00

Место проведения SALE.ZAKAZRF (<http://sale.zakazrf.ru/>)

Задаток 43809.40 р

Срок и порядок Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок на виртуальный счет Заявителя на электронной площадке.
Задаток должен поступить на виртуальный счёт заявителя до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на виртуальный счет заявителя.

Источник <https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000374>

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца



Характеристика транспортного средства	
Марка, модель	LADA NIVA
Идентификационный номер (VIN)	XRL212300H0610759
Кузов (кабина, прицеп) №	XRL212300H0610759
Шасси (рама)№	Отсутствует
Год выпуска	2016
Мощность двигателя, кВт / л. с.	58,50 кВт, 79,60 л.с.
Тип двигателя	Бензиновый
Цвет	темно серый металлик
Тип ТС	Легковой прочее
Категория ТС	B
Пробег, км	164871
Регистрационный знак	AS26AE116

Техническое состояние

1. Кузов, кабина, кузов (включая состояние салона) – Показаны коррозии, крашеный капот, передний бампер. Лобовое стекло с трещиной. Потертости и загрязнения панели приборов, сидений, пластиковые детали багажника.

2. Двигатель – в рабочем состоянии, требуется диагностика/техническое обслуживание;

3. Коробка передач – в рабочем состоянии, требуется диагностика/техническое обслуживание;

4. Раздаточная коробка – в наличии, требуется диагностика/техническое обслуживание;

5. Рулевое управление – в наличии, требуется диагностика;

6. Подвеска – в наличии, требуется диагностика/техническое обслуживание;

6. Электрооборудование – в рабочем состоянии;

7. Аккумулятор – в наличии, в рабочем состоянии;

8. Состояние шин – в наличии, индекс 60%. Комплект зимней резины отсутствует. Газобаллонное оборудование не установлено.

Главный специалист отдела охраны, использования и

составления имущества казны ГБУ «ИИИ»

В.М.Полонин

Главный специалист отдела реализации государственного

имущества

ГБУ «ИИИ» А.С.Золотых

