# Продажа Транспортное средство 2011 в Амурской области на торгах

Воробьева Ирина Николаевна
+7(4162)771579
gbu@cgko28.ru

Автомобиль скорой медицинской помощи

Автомобиль скорой медицинской помощи, категория – В, модель ТС - 2857-0000010, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак В294ХК28, VIN: Z7G244000BS027901, модель, № двигателя F1AE0481C1263301, кузов № Z7G244000BS027901, цвет по ГОСТУ Р50574-2002 А 1.

Вид транспорта: Автомобиль скорой медицинской помощи; Марка: 2857-0000010; Модель: 2857-0000010; Год выпуска: 2011; Государственный регистрационный знак: В294ХК28; VIN номер: Z7G244000BS027901; Назначение: Прямое

| **Данные торгов** | |
|---|---|
| **Номер извещения** | 21000018920000000385 |
| **Дата публикации** | 29.10.2026 03:53 |
| **Форма проведения** | Аукцион |
| **Статус торгов** | Объявлены |
| **Шаг торгов** | 14771.25 р |
| **Приёма заявок** | 29.10.2026 15:00 - 30.11.2026 09:00 |
| **Дата проведения торгов** | 03.12.2026 01:00 |
| **Место проведения** | РАД (https://catalog.lot-online.ru/) |
| **Задаток** | 59085.00 р |
| **Срок и порядок** | Задаток вносится на счет Оператора электронной площадки и должен поступить не позднее последнего дня приема заявки – 30 ноября 2026 года. |
| **Порядок ознакомления** | по предварительной записи по телефону 8 (41634) 20-112, 8 914 597 4402 (Седов Юрий Александрович). |
| **Источник** | https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000018920000000385 |

## Организатор торгов

| | |
|---|---|
| **Наименование** | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| **ИНН** | 2801023927 |
| **КПП** | 280101001 |
| **ОГРН** | 1022800524548 |
| **Почтовый адрес** | 675002, ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ,ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК,УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 39 |
| **Фактический адрес** | 675002, Амурская область, Благовещенск город, Первомайская улица д. 39 |

## Фото от продавца

По всему периметру Т.С. наблюдаются потёртости ЛКП возникшие в результате естественного износа в процессе эксплуатации. Сколы , коррозия. Обшивка кресел в салоне и в кабине имеет потёртости, возникшие в результате естественного износа . Вмятина с правой стороны. Л обовое стекло имеет многочисленные трещины. Износ резины 70%. Необходим ремонт ходовой части . На момент осмотра транспортное средство технически неисправно.

Величину износа АМТС определим в соответствии с таблицей рекомендаций «Параметры и характеристики технического состояния транспортного средства».

Параметры и характеристики технического состояния транспортных средств[2]

| Физическая характеристика состояния транспортного средства | Оценка состояния | Износ % |
|---|---|---|
| Новая, в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без признаков эксплуатации | Новое | 0 - 10 |
| Практически новое, за гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания и не требующее ремонта или замены каких-либо частей | Очень хорошее | 10 - 20 |
| На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких-либо частей. После капитального ремонта | Хорошее | 20 - 40 |
| Бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия | Удовлетворительное | 40 - 60 |
| Бывшее в эксплуатации, в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины) | Условно пригодное | 60 - 75 |
| Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски | Неудовлетворительное | до 80 |
| Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической возможности осуществления такового; непригодное к эксплуатации и ремонту | Предельное | 80 и более |

**9. Акт осмотра транспортного средства**

Дата осмотра: 19.03.2026г.

Место осмотра: Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский

| Объект, подлежащий оценке | |
|---|---|
| Марка, модель: 2857-0000010 | Цвет : по ГОСТу Р50574-2002 А1 |
| Тип ТС : Автомобиль скорой медицинской помощи | Мощность двигателя, л.с.(кВт) : 110 (81) |
| Год выпуска :2011 | Рабочий объём двигателя, куб. см. : 2286 |
| Модель, № двигателя : F1AE0481C 1263301 | Масса, кг: Макс./ Без нагрузки :3500 / 2680 |
| Шасси (рама) : отсутствует | Паспорт ТС : 16 НК 422317 |
| Кузов (кабина, прицеп) : Z7G244000BS027901 | Свидетельство о регистрации ТС: 28 12 № 013276 |
| Идентификационный номер (VIN) : Z7G244000BS027901 | Гос. регистрационный знак : В 294 ХК 28 |

ФОТО