Продажа TOYOTA CAMRY 2011 в Республике Татарстан на торгах

Прокофьева Елена Александровна,
Шамсутдинова Лидия Ивановна
+7(843)2643081
imkazna@mail.ru

TOYOTA CAMRY, год изготовления 2011, VIN JTNBE40K903211713

TOYOTA CAMRY, год изготовления 2011, VIN JTNBE40K903211713

Вид транспорта: Легковой; Марка: TOYOTA CAMRY; Модель: TOYOTA CAMRY; Год выпуска: 2011; VIN номер: JTNBE40K903211713; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	26000031260000000001
Дата публикации	12.11.2026 12:11
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Объявлены
Шаг торгов	28650.00 р
Приёма заявок	13.11.2026 06:00 - 30.11.2026 14:00
Дата проведения торгов	03.12.2026 06:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	57300.00 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок на виртуальный счет Заявителя на электронной площадке. Задаток должен поступить на виртуальный счёт заявителя до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на виртуальный счет заявителя.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/26000031260000000001

Организатор торгов


Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН"
ИНН	1657003232
КПП	165801001
ОГРН	1021603276958
Почтовый адрес	420066, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕКАБРИСТОВ, ЗД. 2
Фактический адрес	респ. Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Декабристов, дом 2, помещ. 4

Фото от продавца









АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

15 января 2026 г.

1. Принадлежащий: ГБУ РТ «Редакция газеты»Республика Татарстан»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТС

Наименование	TOYOTA CAMRI
Гос.Номер	Т 085 АВ 716
Год выпуска	2011 г.
VIN	JTNBE40K903211713
№ двигателя	2AZH665195
№ шасси	ОТСУТСТВУЕТ
№ кузова (кабины)	JTNBE40K903211713
Паспорт ТС	16 РУ 714904

Пробег авто 525437 км.

2.1. Остаточно-восстановительная стоимость: 00 руб.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

3.1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона): Двери ,оба бампера местами требуют ремонта. требуется ремонт обшивки переднего сидения.
3.2. Двигатель: На ходу,требует ремонта.
3.3. Коробка передач: : в удовлетворительном состоянии.
3.4. Рулевое управление: в удовлетворительном состоянии.
3.5. Тормозная система в удовлетворительном состоянии, требуется замена тормозных дисков.
3.6. Передняя подвеска: в удовлетворительном состоянии .
3.7. Задний мост: в удовлетворительном состоянии ,после ремонта.
3.8. Электрооборудование: нормально.
3.9. АКБ: изношен 87 %
3.10. Состояние шин: износ 75%

Главный механик Р.Гильмуллин
Главный бухгалтер К.Любимова
Руководитель А.Угаров