Продажа LADA LARGUS 2015 в Республике Татарстан на торгах

Шамсутдинова Лидия Ивановна,
Прокофьева Елена Александровна
+7(843)2643081
imkazna@mail.ru

LADA KS0Y5L LADA LARGUS, год выпуска 2015, VIN XTAKS0Y5LF0862477 с ГБО

LADA KS0Y5L LADA LARGUS, год выпуска 2015, VIN XTAKS0Y5LF0862477 с ГБО

Вид транспорта: Легковой; Марка: LADA KS0Y5L LADA LARGUS; Модель: LADA KS0Y5L LADA LARGUS; Год выпуска: 2015; VIN номер: XTAKS0Y5LF0862477; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000380
Дата публикации	17.11.2026 11:38
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Объявлены
Шаг торгов	21064.70 р
Приёма заявок	18.11.2026 06:00 - 07.12.2026 14:00
Дата проведения торгов	10.12.2026 06:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	42129.40 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок на виртуальный счет Заявителя на электронной площадке. Задаток должен поступить на виртуальный счёт заявителя до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на виртуальный счет заявителя.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000380

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца





Марка, модель	LADA LARGUS
Идентификационный номер (VIN)	XTAKS0YSLF0862477
Кузов (кабина, прицеп) №	XTAKS0YSLF0862477
Шасси (рама)№	Отсутствует
Год выпуска	2015
Мощность двигателя, кВт./ л. с.	77 кВт., 104,7 л.с.
Тип двигателя	Бензиновый
Цвет	Белый
Тип ТС	Легковой прочее
Категория ТС	B
Пробег, км	314426
Регистрационный знак	X177MM116

Техническое состояние

1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона) – Локальная коррозия. Сколы и мелкие царапины на лакокрасочном покрытии кузова. Лобовое стекло с трещиной. Потертости и затрепанная панели приборов, сидений, пластмассовые детали багажника.
2. Двигатель – в рабочем состоянии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
3. Коробка передач – в рабочем состоянии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
4. Рулевое управление – в наличии, требуется диагностика;
5. Подвеска – в наличии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
6. Электрооборудование – в рабочем состоянии;
7. Аккумулятор – в наличии, в рабочем состоянии;
8. Состояние шин – в наличии, износ 30%. Комплект летней резины отсутствует.

Газобалонное оборудование в наличии.

Главный специалист отдела аренды, использования и содержания имущества казны ГБУ «РИК» В.М.Порынов

Главный специалист отдела реализации государственного имущества ГБУ «РИК» А.С.Золотов