Продажа CHEVROLET NIVA 2016 в Республике Татарстан на торгах

Шамсутдинова Лидия Ивановна,
Прокофьева Елена Александровна
+7(843)2643081
imkazna@mail.ru

CHEVROLET NIVA, 212300-55, год изготовления 2016, VIN X9L212300H0610759

CHEVROLET NIVA, 212300-55, год изготовления 2016, VIN X9L212300H0610759

Вид транспорта: Легковой; Марка: CHEVROLET NIVA, 212300-55; Модель: CHEVROLET NIVA, 212300-55; Год выпуска: 2016; VIN номер: X9L212300H0610759; Назначение: Прямое

Данные торгов	
Номер извещения	21000002160000000380
Дата публикации	17.11.2026 11:38
Форма проведения	Аукцион
Статус торгов	Объявлены
Шаг торгов	21904.70 р
Приёма заявок	18.11.2026 06:00 - 07.12.2026 14:00
Дата проведения торгов	10.12.2026 06:00
Место проведения	SALE.ZAKAZRF (http://sale.zakazrf.ru/)
Задаток	43809.40 р
Срок и порядок	Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется (вносится) в течении срока приема заявок на виртуальный счет Заявителя на электронной площадке. Задаток должен поступить на виртуальный счёт заявителя до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на виртуальный счет заявителя.
Источник	https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/21000002160000000380

Организатор торгов

Наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА"
ИНН	1655228921
КПП	165501001
ОГРН	1111690071130
Почтовый адрес	420043, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д.26
Фактический адрес	420043, г Казань, ул Вишневского д. 26

Фото от продавца








Характеристика транспортного средства

Марка, модель	LADA NIVA
Идентификационный номер (VIN)	X9L212300H0610759
Кузов (кабина, прицеп) №	X9L212300H0610759
Шасси (рама)№	Отсутствует
Год выпуска	2016
Мощность двигателя, кВт./ л. с.	58,50 кВт., 79,60 л.с.
Тип двигателя	Бензиновый
Цвет	темно серый металлик
Тип ТС	Легковой прочее
Категория ТС	B
Пробег, км	166871
Регистрационный знак	A526AE116

Техническое состояние

1. Кузов, кабина, корпус (включая состояние салона) – Локальная коррозия, крашеный капот, передний бампер. Лобовое стекло с трещиной. Потертости и загрязнения панели приборов, сидений, пластмассовые детали багажника.
2. Двигатель – в рабочем состоянии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
3. Коробка передач – в рабочем состоянии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
4.Раздаточная коробка – в наличии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
5. Рулевое управление – в наличии, требуется диагностика;
6. Подвеска – в наличии, требуется диагностика/техническое обслуживание;
6. Электрооборудование – в рабочем состоянии;
7. Аккумулятор – в наличии, в рабочем состоянии;
8. Состояние шин – в наличии, износ 60%. Комплект зимней резины отсутствует.

Газобалонное оборудование не установлено.

Главный специалист отдела аренды, использования и содержания имущества казны ГБУ «РИК» В.М.Полынов

Главный специалист отдела реализации государственного имущества ГБУ «РИК» А.С.Золотов